

Bloemendaal,

‘goed op weg naar toegankelijkheid’

Een onderzoek in opdracht van de gemeente Bloemendaal



INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Algemene aandachtspunten met betrekking tot Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid	5
1 HC Bloemendaal	6
2 Club Petanque d'Orion	8
3 LTC Bloemendaal	10
4 BVC Bloemendaal	12
5 Cricket Club Bloemendaal	14
6 MHC HBS	16
7 Sporthal de Kooi	18
8 Tennispark het Binnenhof	20
9 MHC Bennebroek	22
10 Sportvereniging BSM	24
11 Sportcomplex Tetterode	26
12 Tennisvereniging WOC	28
13 A.M.H.C. Rood-Wit	30
14 Golfclub Mariënweide	32
15 Noord Hollandse Ruiter Vereniging	34
16 Tennis Vereniging Vogelenzang	36
17 SV Vogelenzang	38
18 en 19 WMO-loket Bloemendaal en Welzijn Bloemendaal	40
20 en 21 WMO-loket en Welzijn Bloemendaal, dependance Bennebroek	42
22 Buurthuis Tinholt	44
23 Bibliotheek Duinrand, vestiging Bloemendaal	46
24 Openluchttheater Caprera	48
25 Bibliotheek Duinrand, vestiging Bennebroek	50
26 Gemeentelijke Muziekschool Jaap Prinsen	52
27 Bibliotheek Duinrand, vestiging Vogelenzang	54
28 Dorpshuis Vogelenzang	56
29 Centrum voor Jeugd & Gezin	58
30 Winkelstraat Bloemendaalseweg Bloemendaal-dorp	60
31 Kerkplein	62
32 NS Station Bloemendaal	64
Bijlage 1 Opdracht onderzoek Toegankelijkheid	67
Bijlage 2 Schouwlijst Toegankelijkheid Bloemendaal	69
Bijlage 3 openbare gebouwen en sportaccommodaties Bloemendaal	81

Inleiding

Stichting 't WEB stelt zich ten doel vanuit kennis, kunde en ervaring, een bijdrage te leveren aan een kwalitatief en integraal gehandicaptenbeleid en goede regelingen op lokaal gemeentelijk niveau.

Zodanig dat mensen met een handicap en chronisch zieken als volwaardig burger kunnen deelnemen. Op basis van gelijke rechten, gelijke plichten en gelijke kansen.

In 2011 werd door het College B&W van Bloemendaal aan Stichting 't WEB gevraagd om onderzoek te doen naar de mate van toegankelijkheid van publieke voorzieningen in de gemeente Bloemendaal. Het betreffen openbare gebouwen en sportaccommodaties.

Dit toegankelijkheidsonderzoek richt zich op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de publieke voorzieningen voor mensen met een functiebeperking. Ook veiligheid en vluchtwegen zijn belangrijk.

Voor iedere locatie zijn objectieve en subjectieve kenmerken en knelpunten die van invloed zijn op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid, BTB, in kaart gebracht. Voor de sportaccommodaties zijn zowel de bezoekbaarheid alsook de mogelijkheden van sportbeoefening onderzocht en inzichtelijk gemaakt.

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid zijn in kaart gebracht door zogenoemde schouwen uit te voeren. In de bijlage is een schouwlijst opgenomen. Deze schouwen zijn uitgevoerd door een toegankelijkheidsdeskundige in samenwerking met gemotiveerde en geschoolde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen(mensen met verschillende handicaps).

Aan de hand van schouwlijsten zijn gedetailleerd de waarnemingen vastgelegd. Bij deze schouwen is speciaal gelet op de toegankelijkheid voor deelnemers, bezoekers en toeschouwers met een beperking. Wanneer zaken voor hen goed geregeld zijn, heeft vrijwel iedereen daar voordeel van.

Er is contact gelegd met de organisaties. Zij zijn geïnformeerd over de doelstelling en werkwijze van het onderzoek naar toegankelijkheid, inclusief een introductiebrief namens het College van B&W van de Gemeente Bloemendaal.

Waar mogelijk werd over het onderzoek naar de toegankelijkheid overleg gevoerd met verantwoordelijk functionarissen en bestuursleden.

In 2012 werd de opdracht uitgebreid met actuele onderwerpen Winkelstraat Bloemendaal dorp, Kerkplein en NS Station Bloemendaal. Toegankelijkheid bevordert de integratie en deelname aan de samenleving en heeft een positieve invloed op het welbevinden van mensen.

In deze rapportage, met als titel 'Bloemendaal, *goed op weg naar toegankelijkheid*', zijn de belangrijkste kenmerken en aandachtspunten per bezochte locatie tekstueel en gevisualiseerd met afbeeldingen vastgelegd.

In de rapportage zijn ook kenmerken en aandachtspunten benoemd die regelmatig voorkomen en meer algemeen geldend zijn, deze zijn beschreven op pagina 5 onder

het kopje Algemene aandachtspunten met betrekking tot Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid algemene kenmerken. Belangrijke vraag is geweest: Kunnen mensen met een handicap gebruik maken van de voorzieningen en zijn de voorzieningen bereikbaar en toegankelijk. Het verbeteren van de toegankelijkheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van instellingen en gemeente. De resultaten van het onderzoek bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid zullen op 19 mei 2012 tijdens de 'Dag van de Toegankelijkheid Bloemendaal' in een plenaire bijeenkomst in Sportcomplex Tetterode aan de betrokken instellingen worden gepresenteerd. Daarna kan er samen met vertegenwoordigers van de gemeente Bloemendaal over worden gediscussieerd.

De samenleving is nog onvoldoende toegankelijk voor iedereen. Regelmatig kunnen mensen met een functiebeperking daardoor niet meedoen aan activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor uit eten in een restaurant, sportwedstrijden bijwonen, theaterbezoek, winkelen en zelfstandig reizen. Allemaal zaken die gemakkelijk zouden moeten zijn, maar die voor mensen met een functiebeperking soms nog onnodig moeilijk worden gemaakt of onmogelijk blijken.

Mensen met een beperking kunnen niet overal sporten. Sportlocaties zijn niet altijd goed bereikbaar. Sportaccommodaties zijn niet altijd toegankelijk. Maar de goede voorbeelden zijn er ook!

De toegankelijkheid hangt af van veel factoren. Mensen met een functiebeperking willen vooraf weten of zij ergens (binnen) kunnen komen en of ze gebruik kunnen maken van voorzieningen. Zij zijn daarom gebaat bij goede en betrouwbare informatie over de toegankelijkheid.

De gemeente Bloemendaal wil verbeteringen van de toegankelijkheid stimuleren, zoals bestaande overheidsgebouwen, winkels, stations, sportcomplexen, kust en strand en uitgaansgelegenheden.

De gemeente Bloemendaal vindt dat toegankelijkheid standaard moet worden meegenomen bij het ontwerp van gebouwen, vervoersmiddelen en voorzieningen.

Daarom werd door Stichting 't WEB gekozen voor de titel van deze rapportage
"Bloemendaal, 'goed op weg naar toegankelijkheid'

Algemene aandachtspunten met betrekking tot Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

Van de bezochte organisaties is een beschrijving met kenmerken opgesteld met een aantal sfeerbepalende afbeeldingen.

Daarnaast zijn er kenmerken en aandachtspunten die bij veel organisaties voorkomen. Deze zijn apart in onderstaand overzicht opgenomen.

1. De bestrating kan voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn in een aantal gevallen verbeterd worden. Soms is het maar een kwestie van een paar stenen verleggen.
2. Op eenvoudige wijze kan de toegankelijkheid worden verbeterd door drempels weg te nemen, door bestrating iets aan te passen of door het aanbrengen van zogenoemde 'ramps'.
3. Soms wordt een gehandicaptoilet gebruikt als opslagplaats.
4. Er zijn veel organisaties die geen gehandicaptoilet hebben. Het 'gewone' toilet kan vaak door middel van het aanbrengen van beugels en steunen al flink verbeterd worden.
5. Alle organisaties hebben een eigen website. Deze zijn meestal informatief. De opmaak, kleurgebruik en lettertype, en functionaliteit behoeven in sommige gevallen verbetering. De website kan een nuttige informatiebron zijn over de mogelijkheden van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie.
6. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer laat in de meeste gevallen ernstig te wensen over.
7. In Bloemendaal zijn nauwelijks buitensporten ingericht voor mensen met een beperking. In bijna alle gevallen is de accommodatie wel publiekstoegankelijk.
8. Bij veel organisaties zijn de clubhuizen mooi en ruim en kunnen 'zo nodig' ook multifunctioneel worden gebruikt.
9. Er zijn nauwelijks aanpassingen voor blinden en slechtzienden. Hetzelfde geldt voor doven en slechthorenden.
10. Veel accommodaties hebben één bouwlaag. Indien er meerdere bouwlagen zijn is de aanwezigheid van een invalidenlift wenselijk. Daarbij is het hanteren van specifieke gebruikseisen noodzakelijk.
11. Bij een aantal organisaties zijn aanwezige voorzieningen voor gehandicapten, zoals het toilet en de lift, beveiligd met een sleutelcontact. Deze sleutel moet laagdrempelig beschikbaar zijn voor gebruik.
12. Het verdient aanbeveling om daar waar er een mogelijkheid is, nabij ieder complex één of meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen te reserveren.
13. Als een accommodatie wel toegankelijkheid is voor gehandicapten, maar niet via de gangbare hoofdroutes, dan is het wenselijk dat hier een verwijzing naar is op de accommodatie en op de website.
14. Dankzij de bereidwilligheid van beroepskrachten en vrijwilligers blijkt er op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid in de praktijk veel meer mogelijk te zijn dan normaliter verwacht mag worden.

Daar waar specifiek geldend worden voornoemde aandachtspunten met nummer vermeld bij de betreffende organisatie onder het hoofdje Aanbevelingen.

1 HC Bloemendaal

Aelbertsbergweg 3, 2061 AA Bloemendaal

HC Bloemendaal is één van de grootste en oudste hockeyclubs van Nederland. Het is een echte familieclub waar zowel tophockey als breedtehockey wordt gespeeld. Sinds een aantal jaren heeft Bloemendaal ook een G-hockeyteam. In dit team zitten kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)



Er is geen OV-halte aanwezig op korte afstand.
Er is één Algemene Gehandicapten Parkeerplaats.
Het clubhuis is vanaf de parkeerplaats goed bereikbaar.
Er zijn hellingbanen en opstapjes gemaakt om in het clubhuis te kunnen komen.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De toegang van het clubhuis is breed genoeg voor een brede rolstoel of scootmobiel.

Bij de entree is de mogelijkheid om een scootmobiel te stallen.

Het clubhuis bestaat uit twee bouwlagen. Beneden bevinden zich de kleedkamers en toiletten en op de eerste etage is de kantine.

Deze is voor rolstoelgebruikers bereikbaar met een lift, waar wel een rolstoel in past maar geen scootmobiel. De lift is toegankelijk met een sleutel die boven gehaald moet worden. Dit levert wel problemen op als iemand zelfstandig naar boven wil. Ook het in- en uitrijden van de lift is niet eenvoudig. De deur van de lift gaat beneden niet automatisch open, dit vergt van de rolstoelgebruiker een hoop behendigheid om met een rolstoel de lift in te gaan.



Boven is een ruime kantine waarbij je een goed uitzicht hebt over de velden. Er is vrije doorgang tussen de ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn. De balie in de kantine heeft geen verlaagd bruikbaar deel, maar er zijn wel plannen om de balie te verlagen.

Informatievoorziening

De naam van de website: <http://www.hcbloemendaal.nl> .

Toiletruimte

Er is een goed ingericht gehandicapent toilet aanwezig.



Vluchtwegen

Vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van verlichte symbolen. Deze routes zijn obstakelvrij. De noodknoppen zijn goed zichtbaar en zo geplaatst dat je er vanuit de rolstoel bij kunt.



Toeschouwerplaatsen

Vanaf het balkon op de eerste verdieping heb je een goed uitzicht op het hoofdveld. Rondom de velden zijn bankjes aanwezig waarop je kunt zitten. Ook is er een kleine tribune bij het hoofdveld.

Kleedkamers

Voor rolstoelgebruikers is er de mogelijkheid om gebruik te maken van één kleedkamer (dames). Deze is ruim en er is voldoende zitgelegenheid.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 6, 10, 11 en 13.

Aanvulling wat betreft de punten 10 en 11:

- Bij de ingang van het clubhuis een bordje plaatsen met informatie over de locatie van de lift en hoe die te gebruiken is
- Een bordje in de lift met informatie over het feit dat je niet tegen de muren mag leunen omdat de lift een plateaulift is.
- De lift wordt bediend met een sleutel die boven bij de bar gehaald moet worden. Een belsysteem zou dit kunnen oplossen.
- Plaatsing van een handgreep aan de binnenkant van de deur, zodat je in de lift zelf de deur kan dichttrekken.
- Wij adviseren het toilet op dagen dat er veel bezoekers zijn niet af te sluiten.

Aanvulling wat betreft punt 13:

- Op de meest voor de hand liggende route naar het clubhuis moet een hek gepasseerd worden. Er zijn verschillende alternatieve routes, maar die worden niet aangegeven. Een bordje bij de ingang met een verwijzing naar de alternatieve route voor een rolstoelgebruiker kan dit oplossen.

2 Club Petanque d'Orion

Bergweg 1, 2061 KB Bloemendaal

In de mooie bosrijke omgeving van de gemeente Bloemendaal ligt jeu de boules vereniging Club Petanque d'Orion.

De club is opgericht op 9 december 1982 en heeft ongeveer 80 leden tussen de 50 en 90 jaar oud.

Er zijn twaalf speelbanen in de open lucht waar 4x per week gezellig een spelletje jeu de boules wordt gespeeld.



Er zijn mensen lid met een beperking en zij worden gewoon en gelijkwaardig behandeld. De leden zijn erg behulpzaam naar elkaar. Het is jammer dat deze sport veelal door wat oudere mensen wordt beoefend en er weinig/geen jongeren lid zijn.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)



Er is geen OV- halte in de nabijheid.

Bij de vereniging zijn weinig parkeerplaatsen beschikbaar en er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig.

De accommodatie is vanaf de weg bereikbaar via een lang aflopend verhard pad of via een trap. De helling is stijl voor rolstoelgebruikers en voor mensen die slecht ter been zijn. De trap kan een obstakel vormen, omdat de treden vrij ver uit elkaar liggen en ongelijk zijn, waardoor verstappen mogelijk is.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het clubgebouw bestaat uit één bouwlaag. De entree met hoge drempel is goed toegankelijk gemaakt door middel van hellingbanen. Het clubhuis heeft een zodanige indeling dat een vrije doorgang voor rolstoelgebruikers mogelijk is.



Een deel van de balie is verlaagd.

De banen zijn goed toegankelijk.

Er is een opening waar iemand in een scootmobiel of brede rolstoel doorheen kan om de baan op te gaan.

Informatievoorziening

De website van de vereniging is:

<http://www.petanque-bloemendaal.nl>



Toiletruimte

In het clubgebouw is geen speciaal gehandicapten toilet aanwezig. Wel zijn er in het toilet wandbeugels aanwezig zijn. Een nuttig hulpmiddel, niet alleen voor rolstoelgebruikers maar ook voor de al wat oudere leden.

Vluchtwegen

Vluchtroutes zijn in geval van nood eenvoudig te bereiken en obstakelvrij.

Toeschouwerplaatsen

Bij het jeu de boules veld is een klein terras aanwezig. Om de jeu de boules banen heen staan bankjes, waar op uitgerust kan worden maar waar je ook van het spel kunt genieten. Deze plaatsen zijn ook bereikbaar voor rolstoelgebruikers.



Kleedkamers

Er zijn geen kleedkamers, wel zijn er kasten met spelmateriaal.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 1, 6 en 12.

Aanvulling wat betreft punt 1:

- Verbetering van de bestaande trap vanaf de openbare weg, de Bergweg. Door ervoor te zorgen dat de treden recht liggen en door de trap te voorzien van een leuning aan beide kanten wordt deze een stuk toegankelijker.



3 LTC Bloemendaal

Johan Verhulstweg 22, 2061 LK Bloemendaal

LTC Bloemendaal is een tennisvereniging met ongeveer 400 leden. Bij deze vereniging staan niet alleen de prestaties voorop maar ook de gezelligheid tussen de leden. Er worden gedurende het tennisseizoen veel activiteiten georganiseerd, waar veel leden aan deelnemen. Er zijn 6 gravelbanen, een oefenkooi en een clubhuis. Tijdens het seizoen kan er vanaf 9.00 uur tot zonsondergang getennist worden. Kunstlicht is hier niet toegestaan.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Het complex is bereikbaar met het openbaar vervoer.

Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats.

De route vanaf de parkeerplaats naar het complex is wel verhard maar de bestrating (een helling naar beneden) is niet vlak en daardoor moeilijk begaanbaar voor iemand die slecht ter been is.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De bestrating rondom het clubhuis is niet vlak. Het clubgebouw heeft een bouwlaag.

De entree is makkelijk toegankelijk voor iemand in een rolstoel of scootmobiel.

Er is een tweede ingang met een schuifdeur die in de kantine uitkomt.

Er is geen verlaagde balie.



Informatievoorziening

Naam van de website: <http://lcbloemendaal.nl/content/html/331.asp>

Toiletruimte

Er is een goed ingericht rolstoeltoilet, echter een alarmkoord ontbreekt.



Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van de gebruikelijke teksten en symbolen. De informatieve bordjes richting nooduitgang zijn duidelijk verlicht en de noodknoppen duidelijk zichtbaar. Deze noodknoppen zijn zo geplaatst dat je er ook vanuit de rolstoel bij kunt. De vluchtroutes zijn obstakelvrij.

Toeschouwerplaatsen

De toeschouwerplaatsen zijn geschikt voor het opstellen van een rolstoel. De vloer bij die plaatsen is vlak en er is vrij zicht op het speelveld.



Kleedkamers

De kleedkamers zijn goed bereikbaar en er is voldoende zitruimte voor mensen met een beperking.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 1, 2, 6 en 12.

Aanvulling wat betreft punt 1:

- De bestrating op het terrein is niet vlak en wij bevelen aan om hier eens goed naar te kijken en indien nodig opnieuw te bestraten.

Verdere aanbevelingen:

- Het enige dat ontbreekt in het invalidentoilet is een alarmkoord. Wij adviseren dat aan te brengen.

4 BVC Bloemendaal

Bergweg 1, 2061 KB Bloemendaal

De voetbalclub BVC Bloemendaal bestaat sinds 1902. De club heeft veel jeugd- en seniorenteams.

Sinds het seizoen 2010/2011 heeft Bloemendaal een G-team. Dit team is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam meekomen in een regulier voetbalteam. Het G-team kan men ook wel zien als voetbal op maat. Bepaalde handelingen worden in het G-team aangepast mocht dit nodig zijn. De vereniging heeft veel actieve en behulpzame leden die zich als vrijwilliger inzetten



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV- halte in de nabijheid.

Bij de vereniging zijn weinig parkeerplaatsen beschikbaar en er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig.

Wel is er vlakbij een grote parkeerplaats in de duinen waar je betaald kan parkeren. De accommodatie is vanaf de weg bereikbaar via een lang aflopend verhard pad of via een trap. De helling is stijl voor rolstoelgebruikers en voor mensen die slecht ter been zijn. De trap kan een obstakel vormen, omdat de treden onregelmatig liggen en ongelijk zijn.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het clubhuis heeft twee bouwlagen.

De kleedkamers en de velden zijn bereikbaar via een lange hellingbaan en een trap. De kantine bevindt zich op de eerste etage. De kantine is ruim opgezet en heeft een vlakke harde tegelvloer. Voor mensen met een rolstoel is er voldoende manoeuvreerruimte.

Er is geen lift, maar de kantine is bereikbaar via een stalen loopbrug vanaf de Bergweg.

Aan het begin van deze loopbrug is een hellingbaan om het niveauverschil tussen de weg en de kantine te overbruggen, deze is kort en te steil voor zelfstandig gebruik door mensen met een handbewogen rolstoel. Er is geen aansluiting vanaf de brug naar de verharde weg. Dit is wel wenselijk.



Informatievoorziening

De website van de vereniging is: <http://www.bvcbloemendaal.nl>

Vluchtwegen

Er is een vluchtplan aanwezig.

Toiletruimte

Er is een rolstoeltoilet aanwezig, dit voldoet aan de eisen en is goed bereikbaar.



Toeschouwerplaatsen

Vanuit de kantine is er een goed overzicht over de velden.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn gelegen op de begane grond.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 1, 2, 6 en 12

Aanvulling wat betreft punt 1 en 2:

- Wat betreft de ingang kan er veel verbeterd worden door de loopbrug beter te laten aansluiten op de weg.
Verder kan de bestrating van de trap worden verbeterd en zou een leuning naast het looppad het pad makkelijker begaanbaar kunnen maken voor mensen die slecht ter been zijn.

5 Cricket Club Bloemendaal

Donkerelaan 14, 2061 JL Bloemendaal

Wat ooit begonnen is als een kleine club is nu uitgegroeid naar een grote cricket vereniging met zowel heren- als damesteams. De club heeft een leuk ingericht clubhuis waarin veel cricketaspecten terug te vinden zijn. De club heeft een ruim en mooi terras dat uitkijkt over het cricketveld. Cricket is niet een sport waar veel mensen met een handicap spelen. Bij Cricketclub Bloemendaal spelen wel een aantal leden met een beperking. Zo heeft er een lid een beenamputatie, en een ander lid heeft een minder zicht. Zij worden goed geholpen(mocht dit nodig zijn) door mede teamgenoten.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte op korte afstand. Een Algemene Gehandicapten Parkeerplaats is niet aanwezig. De route van de parkeerplaats naar de accommodatie is verhard maar loopt met een (kleine) helling naar beneden



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De accommodatie is op drie plekken gelijkvloers te betreden. Bij de entree is een hoge drempel, daardoor kan iemand met een rolstoel of scootmobiel niet zelfstandig naar binnen. Aan te bevelen is een ramp aan te leggen. Dit biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier zelfstandig het clubhuis binnen te kunnen komen.



De toegang is wel breed genoeg voor een rolstoel of scootmobiel.

De bar heeft een verlaagd bruikbaar deel en is bemand tijdens wedstrijden. Er is een garderobe aanwezig maar daar kun je vanuit een rolstoel niet bij.

Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.ccbloemendaal.nl/>

Toiletruimte

Er is geen gehandicaptentoilet aanwezig. Wel is er een toilet aanwezig waar iemand in een rolstoel goed in kan komen. Het aanbrengen van beugels in het toilet zou al een goede verbetering zijn voor rolstoelgebruikers en voor mensen die slecht ter been zijn.



Vluchtwegen

Het clubhuis is een kleine ruimte, de vluchtwegen spreken hier voor zich.

Toeschouwerplaatsen

De toeschouwerplaatsen op het terras zijn geschikt voor het opstellen van een rolstoel. De vloer bij die plaatsen is ook vlak en er is een vrij uitzicht op het speelveld.

Kleedkamers

Er zijn een aantal kleedkamers aanwezig, deze zijn niet toegankelijk voor iemand in een rolstoel.



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 2, 4, 6 en 12

Aanvulling wat betreft punt 2:

- Door een 'ramp' aan te brengen bij de entree kunnen mensen met een rolstoel of scootmobiel zelfstandig naar binnen.

6 MHC HBS

Bergweg1A, 2061 KB Bloemendaal

Hockeyclub HBS ligt in een bosrijke omgeving in Bloemendaal. De hockeyclub heeft een nieuw clubhuis met een mooi terras dat uitzicht biedt op de verschillende speelvelden. De hockeyclub heeft een groot aantal teams, van jong tot oud. Het clubhuis is ruim opgezet en voorzien van de nieuwste gemakken.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)



Er is geen halteplaats OV in de nabijheid.

Er zijn twee Algemene Gehandicapten

Parkeerplaatsen aanwezig.

Bij de hockeyclub is weinig parkeergelegenheid, dat is lastig omdat het vooral op zaterdag een drukbezochte vereniging is.

In de duinen is wel een grote parkeerplaats waar betaald geparkeerd kan worden.

De route naar het clubhuis is vlak en verhard.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het clubgebouw heeft drie bouwlagen.

De entree ligt op het niveau maaiveld.

Er is een plateaulift naar om in de kantine te komen.

De deur en de lift zijn beveiligd met een sleutel.

Onduidelijk is waar de sleutel gehaald kan worden.



De inrichting van de kantine biedt veel ruimte voor rolstoelgebruikers.

In de kantine heeft de balie aan beide zijden een verlaagd deel



Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.mhchbs.nl/site/>.

Toiletruimte

In het clubhuis is een, ruim goed ingericht invalidentoilet aanwezig. Dit toilet is als er geen wedstrijden wordt gespeeld op slot.



Vluchtwegen

Er zijn duidelijk aangegeven vluchtwegen die verlicht zijn en voorzien zijn van een symbool. Aan weerszijden van het clubhuis zijn trappen aanwezig, die gebruikt kunnen worden bij een eventuele evacuatie. De vluchtroutes zijn makkelijk te bereiken en obstakelvrij.

Toeschouwerplaatsen

Vanuit het clubhuis en het ruime terras is er een goed uitzicht over de speelvelden.



Kleedkamers

De kleedkamer zijn gelegen in het souterrain en zijn alleen door middel van trappen te bereiken.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 6 en 11.

Aanvulling wat betreft punt 11:

- Het plaatsen van een bordje bij de ingang met daarop de gebruiksaanwijzing van de lift.
- Het plaatsen van een bel bij de deur, zodat iemand kenbaar kan maken dat hij van de lift gebruik wil maken.

Verdere aanbeveling:

- In verband met de grote drukte rondom het halen en brengen van kinderen is het aan te bevelen om een kiss & ride strook aan te leggen, zodat ouders snel hun kind kunnen afzetten. Dit bevordert de doorstroom van het verkeer.

7 Sporthal de Kooi

Isaac Sweerslaan 7, 2121 VN Bennebroek

Sporthal de Kooi is een ruim opgezette sporthal. De kantine wordt gebruikt door de sporthal en door de sportvereniging BSM.

De sporthal is bruikbaar voor verschillende takken van sport.

Rolstoelhockeyers maken ook gebruik van deze sporthal.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)



De sporthal is met het openbaar vervoer niet bereikbaar.

Er zijn twee Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen aanwezig op het parkeerterrein.

De weg van de parkeerplaats naar de sporthal is vlak en verhard.

De sporthal is niet eenvoudig bereikbaar met een scootmobiel of rolstoel, omdat het toegangshek een haakse bocht heeft.

Daardoor kan iemand in een scootmobiel de hal alleen via een breed hek bereiken. Het hek zit echter (altijd) op slot.

De drempel bij de toegangsdeur van de hal is hoger dan 2 cm en dat kan voor een rolstoel of een scootmobiel een probleem zijn.

De toegang is wel breed genoeg voor een brede rolstoel of scootmobiel.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De sporthal heeft twee bouwlagen.

Op de eerste verdieping bevindt zich de kantine.

Op de begane grond zijn de kleedkamers en de sporthal.

Via een luchtsluis met openstaande deuren is de centrale hal te bereiken.

Vanuit de centrale hal kun je naar de eerste verdieping met een trap of plateaulift.



Als de plateaulift in gebruik is, dan is de trap niet of slechts met moeite door overige bezoekers te gebruiken.

Er is een vrije doorgang tussen ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn.

De balie heeft geen laag bruikbaar deel. De kledinghaken in de garderobe bevinden zich op een hoogte waar je vanuit een rolstoel bij kunt.

Alle gangen zijn goed verlicht en de benodigde knoppen zijn bereikbaar vanaf een rolstoel.

Informatievoorziening

Sporthal de Kooi heeft geen website, verwezen wordt naar de gemeente Bloemendaal.

Toiletruimte

Er is een gehandicapten toilet aanwezig. Er ontbreekt een alarmkoord.



Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van de gebruikelijke teksten en symbolen. De noodknoppen zijn niet goed zichtbaar en zijn ook niet zo geplaatst dat je er ook vanuit een rolstoel bij kunt. De trappen zijn voor evacuatie breed genoeg maar de vluchtroutes zijn niet obstakelvrij/drempelloos.

De nooduitgang van de kantine is een stalen steile trap aan de westkant van het gebouw.

Toeschouwerplaatsen

De toeschouwerplaatsen zijn geschikt voor het opstellen van een rolstoel. Er is vrij uitzicht op het speelveld en het is mogelijk voor begeleiders om naast iemand met een beperking te zitten.



Kleedkamers

De kleedruimtes hebben voldoende zitgelegenheid en er is genoeg ruimte om met een rolstoel te manoeuvreren.

Er is een directe verbinding tussen de doucheruimte en de kleedruimte. Alleen is de douche niet voorzien van een douchezitje en beugels voor mensen met een lichamelijke beperking.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 11 en 13.

8 Tennispark het Binnenhof Binnenweg 63, 2121GW Bennebroek

Tennispark het Binnenhof ligt nabij het centrum van Bennebroek.

Het tennispark beschikt over 8 nieuwe banen, waarvan 6 met verlichting.

Op het park speelt de Tennisvereniging Bennebroek, dit is een vereniging die nog steeds aan het groeien is.

De club heeft bijna 700 leden, waarvan meer dan 160 jeugdleden.

Het maakt niet uit of je een beginner bent of een gedreven wedstrijdspeler. Iedereen is in de gelegenheid om op zijn eigen niveau te tennissen.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

In de nabijheid van het tennispark is een OV-halte.

Er is een groot parkeerterrein, daar is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig.

De weg van de parkeerplaats naar de ingang is vlak en verhard

De stoep naar het tennispark toe ligt er erg goed bij. Men kan hier eenvoudig overheen komen en dit vormt geen obstakel.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)



De toegang tot het complex is goed.

De hellingbaan naar het clubhuis is goed en makkelijk in gebruik.

Rolstoelers en scootmobielers zijn als toeschouwer welkom.

De accommodatie is niet ingericht voor invalide sporters.

Informatievoorziening

Tennispark het Binnenhof verwijst naar de website van TV Bennebroek:

<http://www.tvbennebroek.nl/>

Toiletruimte

Er is geen invalidentoilet aanwezig.

Vluchtwegen

Er is een vluchtplan aanwezig.

Toeschouwerplaatsen

Op het terras van de kantine is voldoende ruimte voor rolstoelers. Vanaf het terras kunnen de wedstrijden op het hoofdveld worden gevolgd.



Kleedkamers

De kleedruimten evenals de douche - en toiletruimten zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers.



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 2, 4 en 12.

Aanvulling wat betreft punt 12:

- Binnen het hek is op eenvoudige wijze een aantal invalidenparkeerplaatsen aan te wijzen.

9 MHC Bennebroek

Jacob van Heemskerklaan 1, 2121XX
Bennebroek

De Mixed Hockeyclub Bennebroek is opgericht op 26 april 1965. De hockeyclub heeft veel verschillende teams jeugd- en seniorenteams. Voor de leden van de hockeyclub worden veel verschillende activiteiten georganiseerd, van een toernooi tot verschillende clubacties.



Het complex bestaat uit een aantal hockey velden en een trainingsveld. De kantine- en kleedruimten bevinden zich in één gebouw. Er zijn twee bouwlagen. De kantine met terras is gelegen op de eerste etage.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte in de nabijheid. De accommodatie is bereikbaar via een aflopende weg. Boven aan de weg kan worden geparkeerd. Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats. In voorkomende gevallen kan worden geparkeerd op het complex zelf. De entree is een breed hek. De fietsenstalling bevindt zich direct naast het hek



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De hoofdentree is creatief voorzien van een 'ramp'. De kantine is bereikbaar via een inbandige bordestrap of via een stalen trap aan de buitenzijde. Daardoor is het niet bereikbaar voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator.



Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.mhcbennebroek.nl/site/>

Toiletruimte

Er is geen invalidentoilet aanwezig.

Vluchtwegen

Er is een vluchtplan aanwezig. Bij het verlaten van de kantine kom je uit op het terras. Vandaar moet je via een stalen trap naar beneden.

Toeschouwerplaatsen

Het terras op de begane grond is bereikbaar en geschikt voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Vandaar uit is er een goed zicht over de velden. Het terras op de eerste verdieping is voor hen niet toegankelijk.



Kleedkamers

De kleedkamers zijn op de begane grond. Deze zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Er is voldoende zitplaats en manoeuvreerruimte.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 4, 6, 10 en 12.

Aanvulling wat betreft punt 4:

- Het is de moeite waard om te onderzoeken of er op de begane grond een toilet kan worden voorzien van beugels, zodat dit voor mensen met een beperking goed toegankelijk is.

10 Sportvereniging BSM

Isaac Sweerslaan 7, 2121 VN Bennebroek

De voetbalclub BSM is opgericht in 1923 als voetbalvereniging. De letters BSM staan voor: "Blijft steeds moedig". Sinds 1979 is de voetbalvereniging opgegaan in een omnivereniging, waarin behalve voetbal ook plaats is voor honkbal, biljart, handbal en badminton. BSM beschikt over twee voetbalvelden en een trainingsveld voor de veldvoetballers en een combiveld voor de honk- en softballers. Voor de binnensporten, zoals zaalvoetbal en badminton wordt gebruik gemaakt van de sporthal de Kooi (zie aldaar).



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

De voetbalvereniging is met het openbaar vervoer niet bereikbaar.

Er zijn twee Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen aanwezig op het parkeerterrein.

De weg van de parkeerplaats naar het voetbalveld is vlak en verhard.

De kantine is niet eenvoudig bereikbaar met een scootmobiel of rolstoel, omdat het toegangshek een haakse bocht heeft.



Daardoor kan iemand in een scootmobiel de hal alleen via een breed hek bereiken. Het hek zit echter (altijd) op slot.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen).

De kantine wordt gedeeld met sporthal de Kooi bereikbaar en is bereikbaar via een plateaulift

De sporthal heeft een plateaulift die naar de kantine gaat. Opgemerkt wordt dat de plateaulift maar door een persoon tegelijkertijd gebruikt kan worden. De trap is dan voor overige bezoekers slecht te gebruiken.



Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.svbsm.nl/>

Toiletruimte

Op de begane grond is een gehandicaptentoilet aanwezig. Deze is aangegeven door gebruikelijke tekst en symbolen.

Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van de gebruikelijke teksten en symbolen. De trappen zijn voor evacuatie breed genoeg, maar de vluchtroutes zijn niet obstakelvrij/drempelloos.

De nooduitgang van de kantine is een stalen steile trap aan de westkant van het gebouw.



Toeschouwerplaatsen

Er zijn veel toeschouwerplaatsen nabij het speelveld voor rolstoelgebruikers. De vloer van deze plaatsen is vlak en er is een vrij uitzicht op het speelveld.



Kleedkamers

Alle kleedkamers hebben bij de entree een flinke drempel, die een obstakel vormen.

Ze bevinden zich op de begane grond en zijn niet ingericht voor rolstoelgebruikers

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 6, 11 en 13.

11 Sportcomplex Tetterode

Tetterodeweg 15, 2051 EG Overveen

Sportcomplex Tetterode bestaat uit de multifunctionele sporthal, de tennisbanen en de kantine. Er zijn in totaal zes tennisbanen, drie banen binnen en drie banen buiten. De hal is geschikt voor zaalvoetbal en zaalhockey (1 veld), basketbal (3 velden), volleybal (4 velden) en badminton (9 velden). Ook is er een zeer ruime kantine.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)



Op enige afstand ligt het NS-station Overveen. De bewegwijzering naar het sportcomplex is niet heel duidelijk. Het complex beschikt over een grote parkeerplaats. Er zijn een aantal Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen. De weg van de parkeerplaats naar de ingang is vlak en obstakelvrij.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het sportcomplex is goed toegankelijk. Het gebouw is gelijkvloers en in de kantine heeft de balie een verlaagd deel. Een rolstoelgebruiker heeft voldoende ruimte om te kunnen manoeuvreren. De sporthal is goed geschikt om een aangepaste sport te beoefenen en wordt onder andere gebruikt door rolstoelhockeyvereniging Kennemer Keien.



Informatievoorziening

De naam van de website is:
<http://www.tetterodesportcomplex.nl>

Toiletruimte

Er is een rolstoeltoegankelijk toilet dat aan alle eisen voldoet.



Vluchtwegen

Vluchtwegen zijn goed aangegeven. Het sportcomplex heeft meerdere uitgangen

Toeschouwerplaatsen

Vanuit de kantine is er ruim zicht op de binnenhallen. In de sporthal zijn voldoende opstelplaatsen voor rolstoelen. Er is een buitenterras dat goed toegankelijk is.



Kleedkamers

De kleedkamers zijn goed bereikbaar en bruikbaar voor mensen met een handicap.



Aanbevelingen

We willen de suggestie doen om de vindbaarheid van de website door middel van zoektermen te verbeteren.

De bewegwijzering naar de Tetterodehal toe is niet heel duidelijk, daar zou wel wat in verbeterd kunnen worden.

12 Tennisvereniging WOC

Zeeweg 5, 2051 EB Overveen

TC WOC is een tennisvereniging gelegen aan de rand van de duinen, aan de weg van Haarlem naar Bloemendaal aan Zee. Het park heeft acht gravelbanen en in het seizoen is het mogelijk om tot 23.00 uur 's avonds te spelen.

Er is een bijzonder behulpzaam en gastvrij beheerders echtpaar.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is een OV-halte in de nabijheid.

Er is een grote parkeerplaats.

Er zijn geen gehandicaptenparkeerplaatsen.



De weg van de parkeerplaats naar de ingang is vlak en verhard.

Er zijn veel niveauverschillen op het tennispark.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Entree met lage drempel. Groot niveauverschil tussen clubgebouw en terrasniveau oostzijde, circa 10 cm. Dit is oplosbaar met een 'ramp'.

Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.tcwoc.nl>

Toiletruimte

Er is geen gehandicapten toilet aanwezig.

Het toilet is wel goed bereikbaar.

Vluchtwegen

Het clubgebouw heeft één bouwlaag. Er is een vluchtplan aanwezig.

Vluchtwegen zijn mogelijk zowel via hoofdentree als terrasdeuren.

Toeschouwerplaatsen

Vanaf het terras is er een goed zicht over de tennisbanen.



Kleedkamers

De kleedkamers zijn niet ingericht voor rolstoelgebruikers. Er is een hoge opstap naar de doucheruimtes.



Aanbevelingen


Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 2, 4 en 12.

13 A.M.H.C. Rood-Wit

Zwaluwenweg 11, 2111 HC Aerdenhout

AMHC Rood-Wit is de op vier-na-oudste hockeyclub van Nederland en is gelegen op een mooi complex.

Rood-Wit heeft ongeveer 1400 leden. Er zijn veel jeugd- en seniorteamen en er wordt is ruimte voor zowel topprestaties als voor breedtehockey. Nog niet zo lang heeft Rood-Wit een nieuw clubhuis gekregen, het clubhuis is multifunctioneel en wordt ook gebruikt door de kinderopvang(BSO).



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte in de nabijheid.

Er is geen Algemene Invaliden Parkeerplaats.

De parkeerplaats wordt gedeeld met de Golfclub Mariënweide.

De toegang is ruim en de toegangsweg loopt licht hellend naar beneden.



De niveauverschillen zijn opgelost met hellingbanen

Op drukke speeldagen is de parkeerplaats overvol. Parkeervoorzieningen voor gehandicapten nabij de entree worden dan node gemist, maar zijn eenvoudig aan te leggen.

Geparkeerde fietsen kunnen als het druk is een obstakel vormen, omdat zij niet altijd op de daarvoor bestemde plaats worden geplaatst.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)



Het clubgebouw heeft twee bouwlagen.

De hoofdentree heeft een brede deur en is goed toegankelijk voor iemand in een rolstoel of scootmobiel.

De ruimtes op de 1^e etage zijn in gebruik bij het bestuur en een kinderopvang, deze zijn alleen bereikbaar via een bordestrap.

Informatievoorziening

De naam van de website van de vereniging is: <http://www.roodwit.nl/site/>

Toiletruimte

Er is een ruim en goed ingericht gehandicaptentoilet. Nadeel is dat de deur naar binnen opengaat. In het geval van calamiteiten zou de deur naar buiten moeten opendraaien, omdat dan sneller hulp kan worden geboden.



Vluchtwegen

De vluchtwegen staan goed aangegeven en voldoen aan de eisen.

Toeschouwerplaatsen

Het terras is zeer ruim en goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.



Kleedkamers

De kleedruimtes en de kantine liggen hoger dan de velden en zijn goed bereikbaar via een hellingbaan.

Er is een doorlopende vloer tussen de kleedkamer en doucheruimte.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 6 en 12.

Wij willen de suggestie doen om te kijken of de deur van het gehandicaptentoilet veranderd kan worden, zodat de deur naar buiten open gaat.

14 Golfclub Mariënweide Zwaluwenweg, Aerdenhout

Het golfterrein bevindt zich rondom de hockeyvelden van Rood-Wit. Er wordt niet alleen aandacht en tijd besteed aan het golfen, maar ook het sociale aspect is belangrijk. Iedereen binnen de golfclub kent elkaar en staat voor elkaar klaar als dat nodig is.



Golfclub Mariënweide

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte in de nabijheid. Er is geen algemene invalide parkeerplaats. De parkeerplaats wordt gedeeld met hockeyvereniging Rood-Wit.

Er is een afspraak tussen Rood-Wit en Mariënweide dat beide sporten niet tegelijkertijd mogen worden beoefend. Dit omdat de golfbanen te dicht bij de hockeyvelden liggen en een afgedwaalde bal van één van de partijen zou gevaarlijk zijn voor spelers en toeschouwers.

De route van het entreehek naar de accommodatie van de golfclub is niet vlak en verhard, hier wordt wel aan gewerkt. Op de aanzienlijke afstand vanaf de parkeerplaatsen naar de golfbaan zijn geen bankjes aanwezig.

Het pad naar het clubhuis langs de hockeyvelden is smal en moeilijk begaanbaar voor iemand met een beperking.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het clubgebouw heeft één bouwlaag. De entree is te smal voor een rolstoelgebruiker, via de geopende terrasdeuren kunnen mensen in een rolstoel wel binnenkomen.

De golfclub heeft veel seniorenleden. Er komen niet vaak mensen met een beperking. Er is momenteel één speelster met een scootmobiel. Er is een hechte sfeer binnen de club en indien nodig helpt men elkaar. Honden (ook geleide- en hulphonden) zijn niet toegestaan.



Informatievoorziening

De naam van de website is <http://www.marienweide.nl/>.

De route op en om het terrein wordt niet duidelijk aangegeven.

Toiletruimte

In het clubhuis zelf is geen toilet aanwezig, achter het clubhuis zijn gescheiden dames en heren toiletten aangegeven met een pictogram. Er is geen gehandicapten toilet.

Vluchtwegen

Vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven.

Toeschouwerplaatsen

Rondom het golfterrein zijn bankjes aanwezig.

Kleedkamers

Er zijn geen kleedkamers aanwezig.



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 4, 6 en 12.

Verder doen wij de suggestie om nabij de entree en de parkeerplaatsen een informatiebord te plaatsen over de te lopen route naar de golfclub.

15 Noord Hollandse Ruiter Vereniging

Boekenroodeweg tussen nr. 18 en 50, 2111HN Aerdenhout



Noord Hollandse Ruiter Vereniging

De ruitervereniging ligt in een mooi bosrijke omgeving. De vereniging telt ongeveer 330 leden. Op het terrein zijn geen paarden aanwezig, het is geen manege.

Leden kunnen gedurende het hele jaar gebruik maken van de accommodatie om te trainen met hun paarden.

In het winterseizoen kan alleen gereden worden op de zogenoemde ruime winteroefenbaan. Deze baan wordt in het zomerseizoen als inspringbaan gebruikt.



In de toekomst wil de NHRV onderzoeken of zij wedstrijden kunnen organiseren voor ruiters met een handicap.

De NHRV wil gaan onderzoeken of het mogelijk is om velden beschikbaar te stellen voor ruiters met een beperking.

Voor mensen met een beperking die onderling wedstrijden spelen hoeft in principe niks geregeld te worden. Ze komen namelijk zelf met eigen auto's, trailers en begeleiding.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte in de nabijheid.

Er zijn parkeerplaatsen op en om het terrein.

Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De velden zijn zeer moeilijk toegankelijk voor mensen met een handicap.

De leden hebben een sleutel van het hek om toegang te kunnen krijgen tot het terrein



Informatievoorziening

De naam van de website is <http://www.nhrv.nl>

Toiletruimte

Er is geen invalidentoilet.

De toiletten zijn toegankelijk met een lage drempel.

Vluchtwegen

De activiteiten vinden plaats in de buitenlucht en in partytenten.



Toeschouwersplaatsen

Bij de banen is een terras aanwezig, waar bezoekers een ruim uitzicht over de velden hebben.

Kleedkamers

Er zijn geen kleedkamers aanwezig.



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 4, 6 en 12.

Het terrein is zeer moeilijk toegankelijk voor mensen met een handicap. Als in de toekomst wordt gekeken of het mogelijk is om voor ruiters met een handicap wedstrijden te organiseren, moet ook goed worden bekeken in hoeverre het terrein toegankelijk kan worden gemaakt voor mensen met een handicap.

16 Tennis Vereniging Vogelenzang

Henk Lensenlaan 4, 2114 ER Vogelenzang

Tennis Vereniging Vogelenzang beschikt over 7 gravelbanen, waarvan 5 met verlichting. De kantine wordt draaiende gehouden door de leden zelf. De tennislessen op het park worden verzorgd door Tennisschool Haarlemmermeer. Op het tennispark worden door Smash activiteiten voor G-tennis georganiseerd.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is een OV-halte op niet al te grote afstand
Het grote parkeerterrein wordt gebruikt door de tennisvereniging, het Dorpshuis en de voetbalvereniging.
Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig.
De route naar het tenniscomplex is goed aangegeven.
De accommodatie is via een breed hek goed toegankelijk.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie



Mensen in een rolstoel of scootmobiel zijn als toeschouwer welkom.
De accommodatie is niet ingericht voor invalide sporters.
Het terras en de kantine zijn bereikbaar via een hellingbaan.
De drempel van de toegangsdeur naar de kantine is echter te hoog. Dit zou kunnen worden opgelost met een 'ramp'.
Op het terras van de kantine is voldoende ruimte voor mensen in een rolstoel.

Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.tvvogelenzang.nl>

Toiletruimte

Er is geen gehandicaptentoilet aanwezig. Het aanbrengen van beugels in het toilet zou al een goede verbetering zijn voor rolstoelgebruikers en voor mensen die slecht ter been zijn.



Vluchtwegen

Het clubgebouw heeft een bouwlaag en meerdere uitgangen.

Toeschouwerplaatsen

Vanaf het terras kunnen de wedstrijden op het hoofdveld worden gevolgd.



Kleedkamers

De kleedkamers zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 4 en 12.



17 SV Vogelenzang

Henk Lensenlaan 2, 2114 ER Vogelenzang

De voetbalclub beschikt over twee speelvelden, een trainingsveld en een ijsbaan/trainingsveld. Het hoofdveld, het trainingsveld en de ijsbaan/trainingsveld hebben verlichting. De accommodatie omvat behalve zes kleed- en doucheruimtes, onder andere ook een bestuurskamer en een kantine. De voetbalclub SV Vogelenzang is opgericht in 1932. De voetbalvereniging heeft momenteel ongeveer 80 jeugdleden, 75 seniorenleden, en 50 niet-spelende leden.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)



Op ongeveer 300 meter van het complex is een OV-halte.

Het grote parkeerterrein wordt gebruikt door de tennisvereniging, het Dorpshuis, de voetbalvereniging en de scholen.

Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig.

De route naar de voetbalclub is duidelijk aangegeven,

De accommodatie is via een breed hek goed toegankelijk.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Rolstoelers en scootmobielers zijn als toeschouwer welkom.

De accommodatie is niet ingericht voor invalide sporters. Het terras en de kantine zijn bereikbaar via een hellingbaan. De toegangsdeur naar de kantine is echter te smal. Rolstoelers moeten gebruik maken van de nooduitgang. De dorpel is echter hoog, met hulp van derden is entree mogelijk.

Rolstoelers kunnen gebruik maken van de ingang via de schuifpui aan de terraszijde van de kantine.

De tafels in het clubhuis zijn hoog genoeg voor iemand in een rolstoel.

Er zijn plannen voor een verbouwing van het clubhuis. Belangrijk is om dan de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie goed in de plannen te verwerken.

Deze plannen houden onder andere een verbreding van de hoofdingang in.

Informatievoorziening

De naam van de website is: www.svvogelenzang.nl

Toiletruimte

Er is geen gehandicaptentoilet aanwezig. Er is de wens om te gaan verbouwen, dan zal een gehandicaptentoilet onderdeel daarvan uitmaken



Vluchtwegen

De bordjes voor de nooduitgang zijn duidelijk aangegeven en verlicht. Bij de nooduitgang zijn wel drempels aanwezig, die voor rolstoelgebruikers een obstakel kunnen vormen.



Toeschouwerplaatsen

Op het terras van de kantine is er voldoende ruimte voor rolstoelers. Op het terras is voldoende ruimte voor mensen in een rolstoel en vanaf die plek hebben zij een goed uitzicht over het hoofdveld.



Kleedkamers

De voetbalclub is niet ingericht voor invalide sporters. De kleedkamers zijn hier ook niet op afgestemd.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 2, 4 en 12.

18 en 19 WMO-loket Bloemendaal en Welzijn Bloemendaal Bloemendaalseweg 125, 2061 CH Bloemendaal

Het WMO-loket en Welzijn Bloemendaal liggen op een centrale plek in het dorp Bloemendaal. Hier is voor gekozen, omdat de mensen dan makkelijk even binnen kunnen lopen. Stichting Welzijn Bloemendaal en het WMO-loket Bloemendaal hebben als werkgebied de hele gemeente Bloemendaal.

Welzijn Bloemendaal zet zich in voor het welzijn van de bewoners van de gemeente Bloemendaal en biedt een breed pakket van diensten en activiteiten, die vooral gericht zijn op ouderen en gehandicapten.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte op korte afstand.

Wel heeft Welzijn Bloemendaal een eigen buurtbus ter beschikking, deze is niet rolstoelgeschikt.

Er is één Algemene Gehandicaptenparkeerplaats (betaald parkeren) dichtbij, schuin aan de overkant is nog een tweede Algemene Gehandicaptenparkeerplaats.

Het nadeel van de tweede parkeerplaats is dat er geen parkeermeter in de buurt is om een kaartje te kopen, daardoor is deze parkeerplaats niet goed bruikbaar.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid accommodatie (binnen)

Buiten is niet duidelijk dat in het gebouw ook het WMO-loket is.

De deur is lastig te openen voor iemand in een rolstoel of met een rollator.

De gangen zijn te smal om met een scootmobiel doorheen te kunnen rijden en er is geen overkapte ruimte om deze buiten (of binnen) te stallen.



In de wachtruimte bevindt zich de balie waar je je kunt melden voor Welzijn Bloemendaal en voor het WMO-loket.

Gedurende de openingstijden zit hier een vrijwilliger van Welzijn Bloemendaal.

Het WMO-loket is gehuisvest op de begane grond, er is 1 werkkamer voor de frontoffice medewerker, daar kunnen ook cliënten ontvangen worden en er zijn twee spreekkamers waar cliënten kunnen worden ontvangen.



Welzijn Bloemendaal gebruikt de ruimtes die op de eerste verdieping zijn, deze zijn bereikbaar met een trap.

In de gang is een garderobe, de kledinghaken bevinden zich niet op een hoogte waar je vanuit de rolstoel bij kunt. De jassen belemmeren de doorgang als een rolstoelgebruiker naar het invalidentoilet wil gaan. De gangen zijn vrij smal, voor een brede rolstoel wordt het lastig om bochten te maken. Een aantal obstakels in de gang belemmeren de doorgang. Voor een rolstoelgebruiker is het lastig om dan de bocht naar de spreekkamer te kunnen maken.



Informatievoorziening

De namen van de websites zijn:
<http://www.wmo-loketbloemendaal.nl> en
<http://www.welzijnbloemendaal.nl/>

Toiletruimte

Er is een gehandicapten toilet aanwezig. Dit toilet voldoet aan de voorschriften.



Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van de gebruikelijke tekst en symbolen.

Op de eerste verdieping, waar het personeel zit, is geen trap voor evacuatie (monumentaal pand). De vluchtroute is daar via de (hoofd)trap.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komt voor verbetering in aanmerking punt 6.

Verdere aanbevelingen:

Een duidelijkere scheiding maken tussen Welzijn Bloemendaal en het WMO-loket, zowel in het pand als de herkenbaarheid aan de buitenkant.

Er zijn mogelijkheden om de begane grond functioneler in te richten.

Een herinrichting/verbouwing van het pand zou zeer wenselijk zijn.

(we hebben begrepen dat hier bij Welzijn Bloemendaal veel ideeën voor zijn)

De gangen zijn krap, het is daarom aan te bevelen om alle obstakels zoveel mogelijk uit de weg te ruimen zodat de doorgang vrij blijft.

Het witte alarmkoord in het gehandicapten toilet vervangen door een koord in contrasterende kleur, zodat deze duidelijk zichtbaar is.

20 en 21 WMO-loket en Welzijn Bloemendaal, dependance Bennebroek

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek

Het WMO-loket in Bennebroek geeft informatie en advies over: wonen, welzijn, vervoer en financiën.

Het WMO-loket en Welzijn Bloemendaal zijn gehuisvest in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek. De locatie is bekend bij de burgers.

De openingstijden zijn beperkt tot maandagochtend en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is een OV-halte nabij.

Er zijn drie Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen aanwezig.

Vanaf de parkeerplaats zijn het WMO-loket en Welzijn Bloemendaal obstakelvrij te bereiken via hellingbaan en trap met leuning.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het gebouw heeft meerdere bouwlagen Het WMO-loket is op de begane grond gevestigd.

De hoofdingang is voorzien van elektrische schuifdeuren.

Het loket is twee ochtenden per week geopend. De openingstijden zijn beperkt.

Informatievoorziening

Het WMO-loket valt onder de koepel met website <http://www.wmo-loketbloemendaal.nl>

Welzijn Bloemendaal valt onder de koepel met website <http://www.welzijnbloemendaal.nl>

Toiletruimte

Er is geen gehandicaptentoilet aanwezig.

Vluchtwegen

Er is een vluchtplan aanwezig. In geval van nood kan het pand via twee uitgangen worden verlaten.



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komt voor verbetering in aanmerking punt 4.

Verdere aanbeveling:

Het verschuiven van de openingstijden naar later op de dag.

22 Buurthuis Tinholt

Vrijburglaan 17, 2051 LA Overveen

Buurthuis Tinholt wordt door de Buurtvereniging Overveen multifunctioneel gebruikt voor verschillende wijkdoeleinden.

Er worden cursussen gegeven voor jong en oud, zoals dansen voor peuters en gymnastiek voor ouderen, maar ook voor een computercursus of een middag schaken of bridgen kunnen mensen er terecht.

Daarnaast is er ook een Buiten Schoolse Opvang die van een aantal ruimtes gebruik maakt.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte in de nabijheid.

Er is een parkeerplaats aan de Willem de Zwijgerlaan. Vanaf deze parkeerplaats loopt een weg langs het sportveld, door het hek richting de jeu de boules banen. De ingang bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.



Bij het toegangshek loopt de bestrating niet door.

De parkeermogelijkheden zijn niet duidelijk aangegeven.

Vanaf de parkeerplaats naar het buurthuis staat een bord met "Verboden voor onbevoegden".

Dit kan bij bezoekers de indruk wekken dat zij zich op verboden terrein begeven.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het gebouw heeft één bouwlaag.

De ingang is breed genoeg voor iemand in een rolstoel.

De gangen worden gebruikt voor de opslag van allerlei materialen.

Informatievoorziening

De naam van de website is: www.bvo-tinholt.nl/

Toiletruimte

Er is een gehandicaptentoilet aanwezig.

Dit toilet voldoet aan de voorschriften.



Vluchtwegen

Er is een ontruimingsplan aanwezig.



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komt voor verbetering in aanmerking punt 1, 2, 6 en 12.

Verdere aanbeveling:

Het plaatsen van een bord bij de toegang van het terrein dat het toegankelijk is voor bezoekers van Buurthuis Tinholt.

23 Bibliotheek Duinrand, vestiging Bloemendaal

Korte Kleverlaan 9, 2061 ED Bloemendaal

De bibliotheek ligt op een centrale plek in Bloemendaal.
Jong en oud kunnen hier terecht om boeken uit te zoeken, de computer te gebruiken of een tijdschrift te lezen.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV-halte op korte afstand aanwezig.
Bij de bibliotheek zijn een aantal parkeerplaatsen aanwezig.
Er is in de zijstraat 1 Algemene Gehandicapten Parkeerplaats (AGP). Onduidelijk is of deze bedoeld is voor bezoekers van de bibliotheek. Wat opviel was dat het bord niet duidelijk meer leesbaar is.



De bibliotheek is gelijkvloers en er is geen drempel aanwezig bij de ingang van de bibliotheek.

De toegangsdeur gaat automatisch open en de entree is breed genoeg voor een scootmobiel of rolstoel en er is een mogelijkheid om een scootmobiel te parkeren.
De bibliotheek heeft een rollator beschikbaar, deze kan gebruikt worden door bezoekers van de bibliotheek.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid accommodatie (binnen)

De bibliotheek is een mooie, goed verlichte ruimte die rust uitstraalt.
De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in de bibliotheek is goed. De paden tussen de boekenkasten zijn breed genoeg voor iemand in een rolstoel of scootmobiel.
De boekenkasten zijn niet te hoog zodat iemand vanuit de rolstoel ook goed bij de bovenste plank met boeken kan.
De uitleenbalie heeft een verlaagde desk.

In de bibliotheek zijn computers aanwezig waar bezoekers gebruik van mogen maken. Ook rolstoelgebruikers kunnen hier makkelijk aan zitten.



Informatievoorziening

De website van bibliotheek Duinrand te Bloemendaal is:

<http://www.bibliotheekduinrand.nl/vestiging-bloemendaal>



Toiletruimte

Er is een gehandicaptentoilet, dit is ruim en voldoet aan de eisen.

Vluchtwegen

Er is een vluchtplan aanwezig en dit is middels verlichte bordjes goed aangegeven.

Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komt voor verbetering in aanmerking punt 6.

Verdere aanbeveling:

De Algemene Gehandicaptenparkeerplaats is niet goed zichtbaar vanaf de openbare weg en bevindt zich in de zijstraat. Het is een optie om de Algemene Gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen naar een parkeerplaats voor de bibliotheek. Als dat niet mogelijk is kan met een bordje verwezen worden naar de Algemene Gehandicapten Parkeerplaats in de zijstraat

In het kader van de bezuinigingen waar de bibliotheek mogelijk ook in de toekomst mee te maken krijgt zou de bibliotheek heel goed voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.

24 Openluchttheater Caprera

Hoge Duin en Daalseweg 2, 2061 AG Bloemendaal

Openluchttheater Caprera bevindt zich in de duinen van Zuid-Kennemerland. Het is een plek waar jaarlijks 40.000 bezoekers kunnen genieten van concerten en voorstellingen. Omringd door 40 hectare bos is Openluchttheater Caprera een unieke plek in Nederland.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is geen OV- halte in de nabijheid.

Er is veel parkeergelegenheid op het terrein en aan de weg.

Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats.



Vanaf de ingang loopt er een vrij lange, steile helling naar boven toe. Iemand in een rolstoel kan deze weg niet zelfstandig rijden. Ook voor mensen die slecht ter been zijn is dit een moeilijke helling.

Met een scootmobiel is deze weg wel zelfstandig te berijden.

Via het tunneltje op de parkeerplaats is het ook mogelijk om naar het theater te gaan.

Deze weg is voor een rolstoelgebruiker of iemand die slecht ter been is wel goed begaanbaar.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie

Rolstoelgebruikers en minder validen kunnen slecht zelfstandig gebruik maken van de horecafunctie, dit vanwege de lange helling en de trappen.

Het podium is voor iedereen bereikbaar en bruikbaar.



Informatievoorziening

De naam van de website is: www.openluchttheaterbloemendaal.nl

Toiletruimte

In het kantoor annex kleedgebouw is een ruim rolstoeltoilet aanwezig.



Vluchtwegen

Alles speelt zich af in de openlucht.

Toeschouwerplaatsen

De tribunes volgen de contour van de duinpan. Zowel boven als beneden zijn in het theater goede opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers



Kleedkamers

De kleedkamers zijn via het tunneltje goed bereikbaar en voorzien van een gehandicaptoilet

Aanbevelingen en verbeterpunten

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 6, 12 en 13.

Aanvulling wat betreft punt 12:

Het verdient aanbeveling om in de nabijheid van het tunneltje een of meerdere invalidenparkeerplaatsen te reserveren

Aanvulling wat betreft punt 13:

Bij de entree van Openluchttheater Caprera staat niet aangegeven dat mensen die slecht ter been zijn en mensen met een rolstoel van een andere toegang gebruik kunnen maken. Het is mogelijk zijn dat zij dezelfde ingang nemen die ook als artiesteningang in gebruik is.

Deze route wordt nu niet aangegeven.



25 Bibliotheek Duinrand, vestiging Bennebroek

Bennebroekerlaan 3, 2121 GP Bennebroek

Bibliotheek Duinrand in Bennebroek is toegankelijk voor iedereen en biedt fysieke en virtuele diensten aan.

Bibliotheek Duinrand is ontstaan uit een fusie van de bibliotheken uit de gemeentes Bennebroek, Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is een OV-halte op niet al te grote afstand.

De bibliotheek is toegankelijk via een trap en een hellingbaan.

Er zijn drie Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen aanwezig.

Vanaf de parkeerplaats is de bibliotheek obstakelvrij te bereiken via de hellingbaan.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De bibliotheek heeft drie bouwlagen. Alle verdiepingen zijn met een inpandig plateaulift bereikbaar

De uitleenbalie is hoog.

De balie op de entresol is verlaagd

Er zijn computers aanwezig waar bezoekers gebruik van mogen maken, deze zijn ook voor iemand in een rolstoel goed te bereiken.



Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.bibliotheekduinrand.nl/vestiging-bennebroek>

Toiletruimte

Er is een invalidentoilet aanwezig dat aan de eisen voldoet, deze bevindt zich in het souterrain.



Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven. Ontsluiting vanaf het souterrain is aandachtspunt voor mensen met rolstoel



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komen geen punten voor verbetering in aanmerking.

26 Gemeentelijke Muziekschool Jaap Prinsen Korte Zijlweg 9b, 2051 BD Overveen

De Gemeentelijke Muziekschool Jaap Prinsen wil zijn leerlingen opleiden tot zelfstandig functionerende muzikanten. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar een uitgebreid traject doorlopen. Er is niet alleen aandacht voor het leren bespelen van een instrument, maar ook voor het leren samen musiceren.

De Gemeentelijke Muziekschool Jaap Prinsen wordt door de Gemeente Bloemendaal gesubsidieerd.

De school heeft ongeveer 700 leerlingen waarvan ongeveer 20 leerlingen met een beperking.



Docenten hebben aandacht voor een leerling met een (lichamelijke) beperking en er is één docent die gespecialiseerd is in het les geven aan deze kinderen.

In de toekomst zou de muziekschool wel meer docenten willen aannemen en instrumenten willen aanschaffen die speciaal geschikt zijn voor mensen met een beperking.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

De accommodatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats maar bij navraag blijkt het geen probleem te zijn om de parkeerplek van de medewerkers te gebruiken.

De hellingbaan is zeer goed begaanbaar. Opstapjes en hellingbanen zijn aan beide kanten voorzien van een leuning. Het gebouw is gelijkvloers te betreden.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

De ingang is goed toegankelijk voor mensen in een brede rolstoel en een scootmobiel.

Het is mogelijk om een scootmobiel binnen te stallen.

De gangen zijn breed en het is voor twee rolstoelen mogelijk om elkaar te passeren.

Alle ruimtes en gangen zijn voorzien van goede verlichting en alle benodigde knoppen zijn bereikbaar vanuit een rolstoel.



Er is een bovenverdieping die door het publiek gebruikt wordt, maar wanneer een leerling niet naar boven kan wordt de les in een lokaal op de begane grond gegeven.

Alle deuren zijn makkelijk te openen en duidelijk herkenbaar. De glazen deuren zijn voorzien van markering zodat ze duidelijk herkenbaar zijn.

Er is een balie, deze is niet verlaagd en niet bemand. De kledinghaken bevinden zich op hoogte waar je vanuit een rolstoel bij kunt.

Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.muzekschool-bloemendaal.nl/>

Toiletruimte

Beneden is een gehandicapptentoilet aanwezig. Er ontbreekt een alarmkoord en aan de buitenkant is niet zichtbaar dat dit een invalidentoilet is.

Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van de gebruikelijke teksten en symbolen. De vluchtroutes zijn obstakelvrij en drempelloos. De nooduitgang die zich op de bovenverdieping zit is voorzien van een opstapje en gaat met een trap naar beneden.



Aanbevelingen

Er zijn geen algemene aanbevelingen voor de muziekschool toepasbaar.

Verdere aanbevelingen:

Voor veel mensen is niet duidelijk dat er met een Gehandicapptenparkeerkaart mag worden geparkeerd op de plaatsen van het personeel. Met een bordje op de parkeerplaats zou dit duidelijk gemaakt kunnen worden.

Het invalidentoilet voorzien van een alarmkoord, en aan de buitenkant voorzien van de gebruikelijke tekst en symbolen.

27 Bibliotheek Duinrand, vestiging Vogelenzang

Teylingerweg 77, 2114 ES Vogelenzang

De bibliotheek is gevestigd op de begane grond van een kleinschalig verzorgingstehuis. Het is een druk bezochte bibliotheek, met relatief veel kinderen die lid zijn. Er zijn plannen om de bibliotheek te sluiten op deze locatie en onder te brengen op een basisschool in Vogelenzang.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)



Er is een OV-halte op korte afstand. Het parkeerterrein wordt tevens gebruikt door de omwonenden. Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig. De route van de parkeerplaats naar de bibliotheek is vlak en verhard.

De accommodatie is gelijkvloers te betreden. De automatische toegangsdeur (openslaande deuren) kan worden geopend met een drukknop. De drukknop aan de buitenkant is bevestigd aan een paal, links van de deur. De ingang is breed genoeg voor een brede rolstoel of scootmobiel.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)



Er is vrije doorgang tussen ruimtes die voor het publiek toegankelijk is. Aan beide kanten van de deuren is er een vlak waar rolstoelen kunnen draaien. De balie heeft een verlaagd bruikbaar deel en is steeds bemand tijdens de openingsuren. De gangpaden zijn breed en de ruimtes goed verlicht. De boekenkasten zijn niet te hoog. Iemand in een rolstoel kan ook bij de boeken op de

bovenste plank.

Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.bibliotheekduinrand.nl/vestiging-vogelenzang>

Toiletruimte

Er is geen gehandicaptentoilet aanwezig. Het publiekstoilet is moeilijk bereikbaar voor iemand in een rolstoel.



Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van de gebruikelijke teksten en symbolen.

De vluchtroute aan de westzijde heeft een hoge dorpel.



Aanbevelingen en verbeterpunten

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 4 en 12.

28 Dorpshuis Vogelenzang

Teylingerweg 79, 2114 ES

Het Dorpshuis Vogelenzang is gebouwd in 1998 en in 2011 volledig gerenoveerd en aangepast. De voetbalvereniging SV Vogelenzang en de tennisvereniging zijn burens. De inrichting van het dorps huis maakt het mogelijk om vele activiteiten te organiseren.



Het Dorpshuis heeft een keuken en in de grote zaal en in de foyer is een bar. Ook is er een toneelpodium en een beeld- en geluidsinstallatie aanwezig. Tevens is er aan de noordzijde een cafégedeelte met biljart en dergelijke.



Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodatie (buiten)

Er is een OV-halte op ongeveer 100 meter afstand.

Het grote parkeerterrein wordt gebruikt door de tennisvereniging, het Dorpshuis en de voetbalvereniging.

Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig.

Vanaf de parkeerplaats is de weg naar de ingang obstakelvrij.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Het Dorpshuis heeft één bouwlaag. De entree is breed genoeg voor een rolstoel of scootmobiel en de drempel bij de entree is lager dan 2 cm waardoor een rolstoel of scootmobiel er makkelijk overheen kan.

Niet alle deuren zijn eenvoudig te openen, wel zijn ze duidelijk herkenbaar. Glazen deuren zijn voorzien van een markering.

Kledinghaken in de garderobe bevinden zich op een hoogte waar je vanuit een rolstoel bij kunt.

Er is geen verlaagd gedeelte bij de bar.



Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.dorpvogelenzang.nl>.

Toiletruimte

Er is een gehandicaptentoilet aanwezig. De deur gaat naar binnen open, Dit is ongunstig. Omdat er wel eens een ongeluk kan gebeuren moet de deur naar buiten open draaien. Het is een ruim toilet waar ook een wasmachine staat en is in principe op slot. Voor de rest voldoet het toilet aan alle eisen



Vluchtwegen

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van gebruikelijke teksten en symbolen. Informatieve bordjes richting nooduitgang zijn duidelijk verlicht. De noodknoppen zijn goed zichtbaar en zijn ook zo geplaatst dat je er vanuit een rolstoel bij kunt. De vluchtroutes zijn obstakelvrij en zonder drempels



Aanbevelingen

Van de algemene aandachtspunten komt voor verbetering in aanmerking punt 12.

Verdere aanbeveling:

Het toilet heeft een naar binnen draaiende deur. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of deze aangepast kan worden, zodat de deur naar buiten draait. Dit i.v.m. eventuele calamiteiten

29 Centrum voor Jeugd & Gezin Dennenweg 15a, 2061 HW Bloemendaal

Het Centrum voor Jeugd & Gezin bevindt zich in een bosrijke omgeving aan de rand van Bloemendaal. Het bevindt zich samen met een basisschool in een ruim gerenoveerd gebouw. In het gebouw zijn onder andere gehuisvest het consultatiebureau, het jeugdriagg, maatschappelijk werk, OOK pedagogische expertise groep, het jongerenwerk, de Opvoedpoli en de jeugdgezondheidszorg. Mensen kunnen er terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.



Bereikbaarheid van de accommodatie

Er is geen OV-halte op korte afstand.

Het Centrum voor Jeugd & Gezin is niet centraal gelegen in de gemeente Bloemendaal, het ligt op de gemeente grens met de gemeente Velsen.

Er is geen Algemene Gehandicapten Parkeerplaats.

Er zijn veel parkeerplaatsen maar die worden ook gebruikt door de naastgelegen basisschool.

De ingang is goed te bereiken en breed genoeg voor een rolstoel of scootmobiel.



Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de accommodatie (binnen)

Bij de entree is genoeg ruimte om een scootmobiel te stallen. Het is een ruim gebouw, alles is gelijkvloers en de gangen zijn obstakelvrij en breed genoeg voor een rolstoelgebruiker.

De ruimtes zijn vriendelijk en vrolijk ingericht.

In het kantoor van het centrum voor Jeugd & Gezin is tijdens kantooruren een medewerkster aanwezig.

In de wachruimte staat een lange tafel waar de cliënten koffie en/of thee kunnen drinken en boekjes kunnen lezen. Deze tafel heeft de goede hoogte voor een rolstoelgebruiker, zodat zij hier makkelijk plaats kunnen nemen.



Informatievoorziening

De naam van de website is: www.cjgbloemendaal.nl.

Verder liggen er veel verschillende folders bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze zijn aansprekend en geven duidelijke informatie.

Toiletruimte

Er is een gehandicaptentoilet aanwezig dat voldoet aan alle eisen

Vluchtwegen

De vluchtwegen in het gebouw zijn duidelijk aangegeven met een bord en voorzien van verlichting.



Aanbevelingen en verbeterpunten

Van de algemene aandachtspunten komen voor verbetering in aanmerking de punten 6 en 12.

30 Winkelstraat Bloemendaalseweg Bloemendaal-dorp

- De Winkelstraat biedt uiteenlopende voorzieningen. Zoals speciaalzaken, speelgoed, levensmiddelen, Supermarkt, Horecabedrijven, Modewinkels, Garagebedrijf, Fietsenwinkel, Diensten, Bankfilialen, huisarts en apotheek, et cetera
- Veel panden hebben op de etage een woonfunctie.
- Er is een grote verscheidenheid aan gebruikers, eigenaars, eigenaar-gebruikers, grondeigendom
- De rijbaan wordt gebruikt voor alle verkeer.
- De Rijrichting is voor gemotoriseerd verkeer ingericht als eenrichtingsweg Zuid-Noord
- De trottoirs aan beide zijden van de rijbaan zijn ingericht voor voetgangers.
- Er is nieuw straatmeubilair geplaatst, te weten banken en rijwielrekken. In afstemming met gemeente en winkeliersvereniging.
- Er is betaald parkeren, betaling bij betaalautomaten.
- Er is bij AH een algemene gehandicapten parkeerplaats ingericht direct naast een betaalautomaat.



Kenmerken en knelpunten ten aanzien van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

- Er is een grote verscheidenheid aan entreehoogtes van de panden.
- Veel entrees zijn vanaf de weg met hellingbanen bestraat naar de entree. In een aantal gevallen oogt de verbinding tussen deze hellingen niet erg logisch. Waarom werd niet gekozen voor een integrale soortgelijke oplossing voor de toegankelijkheid van alle entrees?

- Bij een aantal entrees is het hoogteverschil met het trottoir door de ondernemers zelf opgelost met oprijplaten, 'ramps', in verschillende uitvoeringen.
- Bij een aantal entrees zijn door middel van bestrating van hellingbanen en tussenplateaus niveauverschillen naar de entrees gecompenseerd.
- Een aantal entrees heeft een hogere drempel zonder dat hiervoor voorzieningen zijn getroffen, circa 13 panden.
- Een aantal zaken heeft terrassen ingericht op het trottoir
- Een aantal zaken heeft uitstallingen voor de eigen zaak. De trottoirs bieden hiertoe in belangrijke mate voldoende ruimte ook aan passerende voetgangers.
- De winkelstraat oogt ruimtelijk en verzorgd
- Er is een actieve winkeliersvereniging
- De winkeliersvereniging organiseert jaarlijks terugkerende evenementen
- De winkeliersvereniging heeft een goede relatie met de gemeente. Er is geen OV-halte op korte afstand.
- Een beperkt aantal bedrijven, winkels is niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel

Informatievoorziening

De naam van de website is <http://www.winkeleninbloemendaal.nl>

Aanbevelingen en verbeterpunten

Suggesties voor verbeteringen en oplossingen.

In overleg gaan met bedrijven, winkels, om toegankelijkheid van de entrees, met name indien sprake is van hogere drempels en tredes, te verbeteren. Rol en verantwoordelijkheid zijn lastig te bepalen.



31 Kerkplein

Het Kerkplein heeft verschillende gebruikers, te weten

- Twee Horecabedrijven met cliënten, met terrassen aangrenzend aan de panden en aan de overzijde van de weg tegen de hekken van de tuin van de kerk
- Twee winkels, speciaalzaken
- Voetgangers, vaak ook bewoners van Wildhoef en Aelbertsberg met rollators
- Rolstoelen en scootmobielen, vaak ook bewoners van Wildhoef en Aelbertsberg
- Fietzers in beide richtingen
- Autoverkeer in beide richtingen, waaronder vrachtwagens voor beleveren van de winkels Bloemendaalseweg en de beide huizen Wildhoef en Aelbertsberg

Kenmerken en knelpunten ten aanzien van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

Kenmerken en knelpunten

In zomerse weersomstandigheden biedt het Kerkplein een levendige aanblik.

- Ter hoogte van de twee Horecabedrijven is de weg versmald als gevolg van uitgebouwde serres aan de voorgevels.
- Het patroon van de klinkerbestrating is klassiek.
- De kwaliteit van de bestrating ter hoogte van boom voor het hek bij de kerktuin is slecht.
- Het trottoir is ter hoogte van Horecapanden met een kleine helling aflopend naar de rijbaan.
- De zijkanten van de rijbanen zijn met ander klinkerpatroon geaccentueerd en hebben kleine helling naar putafloop.
- Particuliere eigendomsrechten op delen van het Kerkplein
- Terrassen met bezoekers, stoelen, levendigheid aan beide zijden van de rijbaan versmallen de rijbaan en belemmeren het gebruik van het trottoir aanzienlijk.
- Horecafunctie bediening en klanten ook overstekend over de rijbaan.
- Voetgangers, al dan niet met rollator, mijden de trottoirs aan de horecazijde en kiezen als voetpad waar mogelijk het vlakke middendeel van de rijbaan.
- Bij gevulde terrassen wordt de snelheid van het verkeer op natuurlijke wijze omlaag gebracht.
- Er ontstaan op drukere momenten wachtrijen ter weerszijden van het Kerkplein van elkaar tegemoetkomende auto's die elkaar voorrang geven op het Kerkplein.



Probleem



Als gevolg van voornoemde kenmerken en knelpunten is voor voetgangers en voor mensen met een rolstoel/scootmobiel het Kerkplein onoverzichtelijk ingericht, regelmatig worden zij gedwongen van de versmalde rijbaan gebruik te maken. Er zijn klachten van een groep bewoners van Aelbertsberg en Wildhoef over de ontoegankelijkheid en de onveiligheid van het Kerkplein. Er is geen OV-halte op korte afstand.



Informatievoorziening

De naam van de website is:

<http://www.winkeleninbloemendaal.nl>

Aanbevelingen en verbeterpunten

Suggesties voor verbeteringen en oplossingen.

- Alle gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer weren.
- Voor gemotoriseerd verkeer het versmalde deel van het Kerkplein eenrichtingsverkeer Zuid-Noord inrichten.

Dit kan door rijrichting Kerkplein weg Noordzijde West-Oost en Zuidzijde Oost-West en gebruik van de verbinding Hartenlustlaan. Dit in combinatie met versmallen rijbaan Kerkplein en creëren vrijliggend voetpad.

- Richtlijnen voor inrichten van de terrassen zodanig dat een veilige voetgangerszone gegarandeerd is.
 - Bestrating rijbaan en trottoir minder aflopend inrichten. Overwegen dit uit te voeren in combinatie met een iets verhoogde trottoirband met voldoende op- en afritten.
 - Klinkerbestrating herstellen
 - Voetgangers en mensen met rolstoel/scootmobiel van en naar de Bloemendaalseweg helder en duidelijk informeren over een veilige en mooie alternatieve route Donkerelaan – Gestelsestraatje – Hofje van Stoel – Bloemendaalseweg. Bestrating herstellen.
- Plaatsing fietswerende hek enigszins aanpassen.



32 NS Station Bloemendaal

Station Bloemendaal heeft uitsluitend het eilandperron met de twee perrons 1 en 2 in gebruik.

- Richting Haarlem, vanaf perron 1, halfuursdienst .05 en .35
- Richting Beverwijk, vanaf perron 2, halfuursdienst .10 en .40 (richting Uitgeest)
- Richting Santpoort- Zuid, vanaf spoor 2, halfuursdienst .00 en .30 (richting Uitgeest)
- Er zijn doorgaande treinen Alkmaar – Haarlem, halfuursdienst en Haarlem – Alkmaar, halfuursdienst. Deze treinen stoppen niet bij Station Bloemendaal



Kenmerken en knelpunten ten aanzien van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

Er is geen OV busverbinding naar Station Bloemendaal

Er zijn twee Algemene Gehandicapten Parkeervakken ingericht

Er zijn geen loketfuncties

Station Bloemendaal lijkt in belangrijke mate te worden gebruikt voor woon-werk verkeer

Er zijn geen voorzieningen voor mensen met een mobiliteitshandicap.

Beide perrons 1 en 2 die in gebruik zijn voor personenvervoer NS zijn gesitueerd op het middenperron.

De perrons zijn bereikbaar via drie treden nabij het stationsgebouw en vervolgens via een betegelde trap met duidelijk rood gemarkeerde dubbele armleuning links en rechts, omlaag haakse bocht circa 26 treden met tussenplateau en trap omhoog 26 treden met een tussenplateau. De NS website informeert over aanwezige hellingbanen.

Vanaf de trappen zijn er blindegeleidelijnen naar de perrons 1 en 2

Probleem

Station Bloemendaal is zeer slecht te gebruiken door mensen met een loopbeperking en niet te gebruiken door mensen met een rolstoel/scootmobiel.

Informatievoorziening

De naam van de website is: <http://www.ns.nl> en <http://www.stationsweb.nl/station.asp?station=bloemendaal>

Toiletruimte

Er is geen gehandicaptoilet aanwezig dat voldoet aan alle eisen

Aanbevelingen en verbeterpunten

Suggesties voor verbeteringen en oplossingen.

- Plateauliften. Aandachtspunt kwetsbaar en onderhoudsgevoelig, er is geen toezicht
- Personenliften, noodzakelijk 2 liften.

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de onderdoorgang. Ook kan de opstelling liften en overspanning zoals NS Station Hillegom worden overwogen. Aandachtspunt kostbaar en duur in onderhoud, er is geen toezicht.

- Station inrichten zoals Station Overveen en/of Station Santpoort Zuid.

Dat betekent vanaf de Parkeerplaats het middenperron spoor 1 en 2 bereikbaar zijn met een hellingbaan en spoorbomen beveiliging bij oversteken van spoor 1.

Aan de Noordzijde van het Stationsgebouw is al een hellingbaan, met hek afgesloten en slecht bestraat.

Aan de zuidzijde van het perron kan een soortgelijke hellingbaan oplossing worden gecreëerd.

In het kader van veiligheid is het een belangrijk aandachtspunt dat er ook niet-stoptreinen, doorgaande treinen, langs Station Bloemendaal rijden.

- Een beweegbare brug van perron stationsgebouw naar middenperron. Hiervoor gelden dezelfde veiligheidsaandachtspunten als bij voornoemde spoorwegovergang.

- Ter hoogte van het Station Bloemendaal inrichten als enkelspoor voor personenvervoer, perron bij Stationsgebouw weer in gebruik nemen, opnieuw inrichten en geschikt maken voor instappen en uitstappen van reizigers.

- Ter hoogte van het Station Bloemendaal inrichten als enkelspoor, met een vaste brugverbinding van perron stationsgebouw naar het middenperron.

- NS-assistentie voor instappen en uitstappen. Alternatief perrons inrichten met een deel verhoogd tot niveau trein voor gelijkvloers instappen icm inrijplaat om afstand te overbruggen.

- Oproepaal OV-taxi Bios bij stations voor flexibiliteit in het reizen.

- OV-taxi Bios promoten voor vervoer naar stations met goede voorzieningen voor gehandicapten. Nabij is NS station Haarlem. Afstand Bloemendaal naar Station Haarlem is 2 zones.

Enkele reis met WMO-tarief € 1,00 Reductietarief € 2,00 en OV-Voltarief € 3,00

- Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheden uitbreiden functionaliteit van buurtbus en belbus

- Informatieproducten voor de burgers mbt tot de mogelijkheden en beperkingen en reisadviezen



situatie 1970

NS station Overveen



Bijlagen

Bijlage 1 Opdracht onderzoek Toegankelijkheid

Publiekszaken

Stichting 't Web
Zijlweg 1
2013 DA HAARLEM

Datum : 28 december 2010
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2010035040
Behandeld door : M. Bergh
Doorkiesnumme : 023-5225604
r
Onderwerp : Onderzoek toegankelijkheid gemeente Bloemendaal
Verzonden :
Bijlage(n) : Lijst locaties (2010035074)

Geachte heer Hoenderdos,

Bij dezen vragen wij uw stichting 't Web onderzoek te doen naar de mate van toegankelijkheid van de in de bijlage genoemde publieke voorzieningen. Wij ontvangen graag informatie van u over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) van 28 verschillende locaties in de gemeente Bloemendaal.

Elke burger moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Wanneer een functiebeperking daarbij in de weg staat, moeten de belemmeringen die dit geeft zoveel mogelijk worden weggenomen. Het vergroten van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen is een verplichting die voortvloeit uit prestatievelde 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een functiebeperking niet worden buitengesloten of in een uitzonderingspositie worden geplaatst. Toegankelijkheid is een kwaliteitsaspect. Een goed toegankelijke omgeving is voor iedereen beter bruikbaar.

Het doel van uw onderzoek is om de toegankelijkheid van openbare gebouwen in de gemeente Bloemendaal zichtbaar te maken. Toegankelijkheid heeft zowel betrekking op de overgang van straat naar gebouw als de inrichting van het gebouw zelf.

Als resultaat verwachten wij van u een rapport met daarin de mate van toegankelijkheid, de knelpunten en de oplossingsrichtingen benoemd per locatie. Met die informatie willen wij komen tot een plan van aanpak voor verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Het verbeteren van de toegankelijkheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van instellingen en gemeente. Wij stellen ons dan ook voor dat we de resultaten van het onderzoek aan de betrokken instellingen presenteren en hierover een brede discussie voeren.

Het tijdpad van het onderzoek is van 1 januari tot 1 juli 2011. Graag ontvangen wij het BTB-rapport uiterlijk op 1 augustus 2011.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
namens dezen,
het afdelingshoofd Publiekszaken,

P.G.A. Dubbe

Bijlage 2 Schouwlijst Toegankelijkheid Bloemendaal

Naam accommodatie :

Adres :

Telefoon

Email

Onderzoeker(s)

Contactpersoon :

Website :

Datum bezoek :

Alleen invullen wat van toepassing is.

Anders vragen beantwoorden met 'niet van toepassing, nvt'

2011 / 2012

Inhoud

Schouwlijst

Bereikbaarheid accommodatie (buitenruimte en ingang)	blz 3
Toegankelijkheid en bruikbaarheid accommodatie (binnen)	blz 5
Informatievoorziening	blz 7
Toiletruimtes	blz 7
Vluchtwegen	blz 8
Benadering	blz 8
Toeschouwersplaatsen	blz 9
Sporthallen, atletiekbanen, voetbalvelden en tennisvelden	blz 10

Bereikbaarheid accommodatie (buiten en ingang)

1. Hoe is de accommodatie te bereiken?
- | | | |
|------------------|---|-----------------|
| Openbaar vervoer | - bus (er is een halte op minder dan 200 m) | <i>ja / nee</i> |
| | - trein (er is een station op minder dan 200 m) | <i>ja / nee</i> |
| | - regiotaxi met aangepaste bus | <i>ja / nee</i> |
| Eigen vervoer | - auto | <i>ja / nee</i> |
- 1.a. Biedt de organisatie vervoersmogelijkheden voor mensen met een handicap? *ja / nee*
2. Is er een Algemene Gehandicapten Parkeerplaats (AGP)? *ja / nee*
- 2.a. Is er per 50 parkeerplaatsen één Algemene Gehandicapten Parkeerplaats (AGP)? *ja / nee*
3. Is de route van de halte of parkeerplaats naar de accommodatie vlak en verhard? *ja / nee*
- Vlak betekent zonder hobbels en kuilen, zonder helling (dus 'recht').
Verhard = niet met grind verhard.
- 3.a. Is deze route voorzien van geleidelijnen? *ja / nee*
- Geleidelijnen zijn witte of zwarte tegels, met ribbels erop, in een rij gelegd, waardoor mensen met een visuele beperking kunnen voelen waar ze veilig heen kunnen gaan.
Gidslijnen zijn 'natuurlijke' lijnen, bijvoorbeeld een doorlopende haag.
- 3.b. Is de route obstakelvrij? *ja / nee*
- Met obstakels bedoelen we zaken die in de weg staan: bijvoorbeeld fietsen, plantenbakken, uitstallingen, reclameborden. Let ook op hangende obstakels, zoals luifels die lager hangen dan 2,30 m.
- 3.c. Is deze route minimaal 120 cm breed, korte versmallingen 90 cm? *ja / nee*
- 3.d. Zijn er bankjes of andere 'rustplaatsen' langs de route? *ja / nee*
- 3.e. Zijn er trottoir-opritten op logische plekken en zijn deze goed aangelegd (niet te krap, te steil, te bochtig)? *ja / nee*

3.f. Wordt de route duidelijk en begrijpelijk aangegeven? *ja / nee*

4. Is de accommodatie gelijkvloers te betreden? *ja / nee*

4.a. Zo nee, op welke manier is toegang mogelijk?

(meerdere antwoorden mogelijk)

via een trap/langs treden

hellingbaan

lift

4.b. Is de lift toegankelijk? *ja / nee*

In een toegankelijke lift past in ieder geval een scootmobiel. De knoppen zijn goed bereikbaar en ook bruikbaar voor blinden/slechtzienden. Een scootmobiel kan de lift makkelijk in- en uitrijden. Wanneer de lift aan één kant een deur heeft, is de achterwand van de lift voorzien van een spiegel. De lift heeft een zitje.

4.c. Is het begin en het eind van de trap voorzien van een contrasterende kleur, zodat de trap herkenbaar is? *ja / nee*

4.d. Zijn de traptreden voorzien van een markering zodat mensen zich niet kunnen verstappen? *ja / nee*

4.e. Is er een leuning aan beide kanten van de trap? *ja / nee*

4.f. Loopt de leuning door? *ja / nee*

De leuning moet aan de boven- en de onderkant van de trap een stukje doorlopen. Ook bij bochten loopt de leuning door. Dat is belangrijk voor mensen die niet of niet goed zien.

5. Is de drempel bij de deur naar de accommodatie lager dan 2 cm, zodat er een rolstoel overheen kan? *ja / nee*

5.a. Zo nee, is er dan een andere ingangsmogelijkheid? *ja / nee*

6. Kan een brede rolstoel/scootmobiel makkelijk door de toegang? *ja / nee*

Onder toegang wordt verstaan de vrije doorgang, als de deur openstaat. Dus niet alleen de breedte van de deur.

7. Zijn eventuele glazen deuren op een hoogte tussen 90 cm en 190 cm voorzien van contrasten, zodat mensen er niet per ongeluk tegenaan lopen? *ja / nee*
8. Zijn opstapjes en hellingbanen aan beide kanten voorzien van een leuning? *ja / nee*

Toegankelijkheid en bruikbaarheid accommodatie (binnen)

9. Is bij de entree een overkaptte ruimte om scootmobielen te parkeren? *ja / nee*
- 9.a. Zijn er leenrolstoelen beschikbaar? *ja / nee*
10. Zijn geleide- en hulphonden toegestaan? *ja / nee*
11. Zijn er meerdere verdiepingen (die gebruikt worden door het publiek)? *ja / nee*
- 11.a. Zo ja, is er een toegankelijke lift? *ja / nee*
- 11.b. Is het begin en het eind van de trap voorzien van een contrasterende kleur, zodat de trap herkenbaar is? *ja / nee*
- 11.c. Zijn de traptreden voorzien van een markering, zodat mensen zich niet kunnen verstappen? *ja / nee*
- 11.d. Loopt de leuning van de trap bij de eerste en de laatste traptrede een stukje door? *ja / nee*
12. Is de vrije doorgang tussen ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn groot genoeg voor een brede rolstoel? *ja / nee*
13. Is er aan beide kanten van de deuren een vlak waar rolstoelen kunnen draaien (cirkel 150 cm)? *ja / nee*
14. Zijn alle deuren makkelijk te openen? (geen zware drangers en is het mogelijk om bij de deurknop te komen vanuit een rolstoel). *ja / nee*

15. Zijn deuren duidelijk herkenbaar? (bijvoorbeeld door een kleurverschil met de muur) *ja / nee*
- 15.a. Zijn eventuele glazen deuren voorzien van een markering tussen 90 cm en 190 cm? *ja / nee*
16. Zijn aanwezige drempels 2 cm of lager? *ja / nee*
17. Heeft de balie een verlaagd bruikbaar deel (80-100 cm)? *ja / nee*
- Niet de hele balie hoeft verlaagd te zijn, als er maar een deel van een balie toegankelijk is voor bijvoorbeeld rolstoelers of kleine mensen.
- 17.a. Is de balie steeds bemenst? *ja / nee*
18. Bevindt een deel van de kledinghaken in de garderobe zich op een hoogte waar je vanuit een rolstoel bij kunt? *ja / nee*
19. Bevindt een deel van eventuele kluisjes zich op een hoogte dat je er vanuit een rolstoel bij kunt? *ja / nee*
20. Kunnen in de gangen twee rolstoelen elkaar passeren? *ja / nee*
- 20.a. Kan iemand in een brede rolstoel de doorgangen gebruiken? (gangpaden, ruimtes tussen tafels enz.) *ja / nee*
21. Zijn alle gangen/ruimtes goed verlicht? *ja / nee*
22. Ontbreken plotselinge hindernissen vanaf het plafond? (bijvoorbeeld onverwacht geplaatste lampen of ventilatoren) *ja / nee*
23. Zijn benodigde knoppen (licht, lift enz.) bereikbaar vanaf een (rol)stoel? *ja / nee*
24. Zijn de tafels hoog genoeg voor iemand in een rolstoel? *ja / nee*

Informatievoorziening

25. Wat is de naam van de website? www. ...
- 25.a. Heeft de website een toegankelijkssymbool? *ja / nee*
- 25.b. Is de informatie op de website opgesteld in duidelijke en begrijpelijke taal? *ja / nee*

Duidelijk en begrijpelijk betekent:

- duidelijke letters
- korte zinnen
- geen moeilijke woorden
- gebruik van symbolen en pictogrammen

26. Is belangrijke informatie te lezen, zowel staand als zittend? *ja / nee*
27. Is de geschreven informatie (folders, brochures) goed leesbaar? *ja / nee*
- 27.a. Is de geschreven informatie opgesteld in duidelijke en begrijpelijke taal *ja / nee*
- 27.b. Is de bewegwijzering duidelijk en begrijpelijk, in tekst en symbolen? *ja / nee*
28. Zijn informatieve bordjes (richting toilet, lift, garderobe) duidelijk verlicht? *ja / nee*
29. Is de ruimte goed geventileerd en tochtvrij? *ja / nee*
- 29.a. Is de ruimte rookvrij? *ja / nee*

Toiletruimte

30. Is er een gehandicaptoilet ('toilet voor iedereen')? *ja / nee*
- 30.a. Is het gehandicaptoilet goed aangegeven door gebruikelijke tekst en symbolen? *ja / nee*
- 30.b. Is dit toilet gewoon in gebruik? *ja / nee*
(niet als opslagruimte en niet op slot)
- 30.c. Is de ruimte minimaal 165 cm x 220 cm? *ja / nee*
- 30.d. Is de afstand van de voorkant van de toiletpot tot achterwand 70 cm? *ja / nee*
- 30.e. Is de afstand van de toiletpot tot één zijmuur 90 cm of meer? *ja / nee*
- 30.f. Draait de deur naar buiten open? *ja / nee*
- 30.g. Is de wc-deur een schuifdeur? *ja / nee*
- 30.h. Is de hoogte van de toiletpot ongeveer 50 cm? *ja / nee*
- 30.i. Zijn er opklapbare beugels aan weerszijden van de toiletpot? *ja / nee*

- 30.j. Is de wc-rol vanaf de pot bereikbaar? *ja / nee*
- 30.k. Is er een beugel op de binnenkant van de deur op 90 cm? *ja / nee*
- 30.l. Is de wastafel minimaal 80 cm hoog? *ja / nee*
- 30.m. Is er een spiegel op een hoogte tussen 100 tot 195 cm? *ja / nee*
- 30.n. Is er een alarmkoord op ongeveer 40 cm hoogte? *ja / nee*
- 30.p. Heeft het alarmkoord een duidelijk andere kleur dan de muur? *ja / nee*
- 30.q. Is het alarmkoord bereikbaar vanaf het toilet? *ja / nee*

Vluchtwegen

31. Zijn vluchtwegen duidelijk aangegeven en voorzien van de gebruikelijke teksten en symbolen? *ja / nee*
32. Zijn informatieve bordjes richting nooduitgang duidelijk verlicht? *ja / nee*
- 32.a. Zijn noodknoppen goed zichtbaar? *ja / nee*
33. Zijn noodknoppen zo geplaatst dat je er ook vanuit een rolstoel bij kunt? *ja / nee*
34. Zijn trappen voor evacuatie minimaal 130 cm breed? *ja / nee*
35. Zijn vluchtroutes obstakelvrij en zoveel mogelijk drempelloos? *ja / nee*
- 35.a. Is de nooduitgang zelf zonder drempels, opstapjes, afstapjes? *ja / nee*

Benadering

36. Is de benadering door medewerkers gelijkwaardig, rustig, geduldig en vriendelijk? *ja / nee*
37. Worden mensen met een beperking direct en rechtstreeks aangesproken? *ja / nee*
- 37.a. Worden mensen in duidelijke en begrijpelijke taal aangesproken? *ja / nee*

38. Kunnen publieksmedewerkers op een adequate manier informatie overdragen aan mensen die niet goed zien, horen, spreken, lezen of een verstandelijke beperking hebben? *ja / nee*
- 38.a. Is tijdens het verblijf begeleiding mogelijk? *ja / nee*
39. Is het voor bezoekers (met een beperking) duidelijk waar zij terecht kunnen met vragen? *ja / nee*
40. Bieden medewerkers hulp/ondersteuning als dit gevraagd wordt? Vragen medewerkers hoe ze het beste kunnen helpen? *ja / nee*
41. Kunnen medewerkers de juiste informatie geven over de toegankelijkheid van de accommodatie? *ja / nee*
42. Komen de ervaringen van de schouwers overeen met de informatie over de toegankelijkheid, die in folders en brochures en op de website staat? *ja / nee*

Toeschouwersplaatsen

43. Is 2% van het aantal toeschouwersplaatsen geschikt voor het opstellen van een rolstoel? *ja / nee*
- 43.a. Is de vloer bij die plaatsen vlak? *ja / nee*
- 43.b. Heeft 10% van de stoelen een groot zitoppervlak? (50 cm breed; 45 cm diep) *ja / nee*
- 43.c. Is er een vrij uitzicht op het speelveld? *ja / nee*
- 43.d. Zijn er mogelijkheden voor begeleiders om naast iemand met een beperking te zitten? *ja / nee*
44. Is (een deel van) de bar verlaagd, zodat je er vanuit een rolstoel bij kunt? *ja / nee*
45. Is er een ringleiding aanwezig, gekoppeld aan de geluidsinstallatie? *ja / nee*

Een ringleiding is een systeem waarbij het hoorapparaat kan worden afgestemd op geluidsvoorzieningen.

- 45.a. Ontbreken geluiden die ernstig overheersen? (van belang voor mensen die zich op geluid oriënteren, bijvoorbeeld blinden) *ja / nee*

Sporthallen, atletiekbanen, voetbalvelden en tennisvelden

46. Zijn alle doorgangen naar de ruimtes waar sporters komen, minimaal 130 cm breed? (sportrolstoelen zijn breder dan gewone rolstoelen) *ja / nee*
47. Heeft de (individuele) kleedruimte een voldoende draaicirkel? *ja / nee*
- 47.a. Heeft de kleedruimte voldoende zitgelegenheid? *ja / nee*
- 47.b. Is de kleedruimte voorzien van beugels? *ja / nee*
- 47.c. Is de vloer van de kleedruimte vlak en stroef? *ja / nee*
- 47.d. Heeft de kleedkamer een ligbank/verzorgingstafel? *ja / nee*
48. Is de douche-toiletruimte toegankelijk? *ja / nee*
- 48.a. Is het toilet toegankelijk? (vraag 30) *ja / nee*
- 48.b. Is er vóór de douche voldoende draairuimte? *ja / nee*
- 48.c. Heeft de douche een vlakke vloer (geen douchebak)? *ja / nee*
- 48.d. Heeft de douche een opklapbaar zitje? *ja / nee*
- 48.e. Is er een beugel aan de douchewand bevestigd? *ja / nee*
- 48.f. Heeft de doucheruimte een directe verbinding met de kleedruimte *ja / nee*
- 48.g. Bij een individuele aangepaste kleed- en/of doucheruimte: *ja / nee*
is er een alarminstallatie aangebracht, waarvan het signaal buiten hoorbaar en zichtbaar is?

De sportruimte

49. Is de klok in de sportruimte gekoppeld aan een hoorbaar en zichtbaar signaal? *ja / nee*
50. Is er rondom het sportveld een vrije ruimte van minimaal 150 cm? *ja / nee*
51. Ontbreken hinderlijke obstakels op en rondom het speelveld? (lager dan 2,30 m) *ja / nee*
- 51.a. Zijn eventuele toestellen omhoog te hijsen? *ja / nee*
52. Ontbreekt textielbekleding op wanden en pilaren? *ja / nee*
53. Is de ruimte goed geventileerd en tochtvrij? *ja / nee*
54. Is de kleur van wanden en plafond duidelijk anders dan de kleur van bewegende spelmaterialen (bal, shuttle)? *ja / nee*
55. Is de verlichting gelijkmatig? *ja / nee*
56. Zijn ramen geplaatst aan de lange kant van de sportruimte? *ja / nee*
57. Zijn de ramen te verduisteren? *ja / nee*
58. Is er geluidsisolatie toegepast? *ja / nee*
- 58.a. Ontbreken geluiden die ernstig overheersen? (van belang voor mensen die zich op geluid oriënteren, bijvoorbeeld blinden) *ja / nee*
59. Is de vloer schoon? *ja / nee*

Aantekeningen

Verwijzen naar vraag en onderwerp

Bijlage 3 openbare gebouwen en sportaccommodaties Bloemendaal

SPORTACCOMMODATIES				
vereniging / organisatie	adres	gebruik	buiten ruimte	eigenaar
	Bloemendaal			
HC Bloemendaal	Aelbertsbergweg 3	clubhuis en kleedkamers	hockeyvelden	HC Bloemendaal
Jeu de Boules ver. PC d' Orion	Bergweg	clubhuis	jeu de boules banen	Gemeente
LTC Bloemendaal	Johan Verhulstweg 22	clubhuis	tennispark	LTC Bloemendaal
BVC Bloemendaal	Bergweg	clubhuis en kleedkamers (zie rapport en aanvraag om Wmo-subsidies) Is al gedaan?	voetbalvelden	BVC Bloemendaal
Cricketclub Bloemendaal	Donkerelaan 14	clubhuis en kleedkamers	cricketveld	Gemeente
MHC HBS	Bergweg 1a	clubhuis en kleedkamers	hockeyvelden	HBS
	Bennebroek			
sporthal De Kooi	Isaac Sweerslaan 5	sporthal		Gemeente
tennispark Het Binnenhof	Binnenweg 63	clubhuis	tennispark	TV Bennebroek
MHCB	Jacob van Heemskerklaan 1	clubhuis en kleedkamers	hockeyvelden	MHCB
SV BSM	Isaac Sweerslaan 5	clubhuis en kleedkamers	voetbalvelden, handbalveld en soft- en honkbalveld	BSM
	Overveen			
sportcomplex Tetterode	Tetterodeweg 15	sporthal		Gemeente
tennisver. TC WOC	Zeeweg 5	clubhuis en kleedkamers	tennispark	WOC
	Aerdenhout			
AMHC Rood-Wit	Zwaluwenweg 11	clubhuis en kleedkamers	hockeyvelden	Rood-Wit
golfclub Mariënweide	Boekenroodeweg achter nr 50	clubhuis	golfterrein 9 holes	Golfclub
Paardrijvereniging NHRV Mariënweide	Boekenroodeweg tussen nr 18 en 50	clubhuis	terrein	NHRV
	Vogelenzang			
tennisver. Vogelenzang	Henk Lensenlaan 4	clubhuis en kleedkamers	tennispark	TV Vogelenzang
SV Vogelenzang	Henk Lensenlaan	clubhuis en	voetbalvelden	SV

ACCOMMODATIE OUDEREN EN WELZIJN vereniging / organisatie	adres	gebruik	Eigenaar
	Bloemendaal		
WMO-loket	Bloemendaalseweg 125	WMO-loket	Wbv Brederode
Welzijn Bloemendaal	Bloemendaalseweg 125	welzijn	Wbv Brederode
	Bennebroek		
WMO-loket	Bennebroekerlaan 5	WMO-loket	Gemeente
Welzijn Bloemendaal (dep)	Bennebroekerlaan 5	welzijn	Gemeente
	Overveen		
Buurtvereniging Overveen (Tinholt)	Vrijburglaan 17	sociëteitsgebouw	Gemeente

ACCOMMODATIE SOCIAAL- CULTUREEL vereniging / organisatie	adres	gebruik	Eigenaar
bibliotheek Duinrand, vestiging Bloemendaal	Korte Kleverlaan 9	bibliotheek	Bibliotheek
theater Caprera	Hoge Duin en Daalseweg 2	theater	Gemeente
bibliotheek Duinrand, vestiging Bennebroek	Bennebroekerlaan 3	bibliotheek	Gemeente
gem. muziekschool Jaap Prinsen	Korte Zijlweg 9b	muziekschool	Gemeente
bibliotheek Duinrand, vestiging Vogelenzang	Teylingerweg 77	bibliotheek	Stg Woonzorg
Dorpshuis Vogelenzang	Teylingerweg 79	dorpshuis	Stg Woonzorg

